331.103.3

ЦЕНТРАЛЬНОЕ БЮРО НОРМАТИВОВ ПО ТРУДУ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА СССР ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

ТИПОВЫЕ НОРМЫ ВРЕМЕНИ

на ремонт электродвигателей, силовых трансформаторов, сварочных генераторов и трансформаторов



москва экономика 1990

ЦЕНТРАЛЬНОЕ БЮРО НОРМАТИВОВ ПО ТРУДУ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА СССР ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

Утверждены
Государственным комитетом СССР
по труду и социальным вопросам
и Секретариатом ВЦСПС
Постановление № 116/6-124
от 20 мая 1982 г.

ТИПОВЫЕ НОРМЫ ВРЕМЕНИ

на ремонт электродвигателей, силовых трансформаторов, сварочных генераторов и трансформаторов

Типовые нормы времени утверждены постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от 20 мая 1982 г. № 116/6-124 и рекомендуются для применения в условиях электроремонтных цехов, участков предприятий и специализированных ремонтных мастерских отраслей народного хозяйства независимо от их ведомственной подчиненности. Постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 12 сентября 1989 г. № 303/18-92 срок лействия данных норм продлен до 1995 г.

Сборник содержит нормы времени на ремонт электрооборудования отечественного производства: электродвигателей мощностью до 100 кВт (постоянного тока и асинхронных переменного тока), силовых трансформаторов мощностью до

1000 кВ:А, сварочных генераторов и трансформаторов.

Типовые нормы времени разработаны Восточным филиалом "Энергонот" Министерства энергетики и электрификации СССР совместно с Центральным боро нормативов по труду Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам при участии нормативно-исследовательских организаций и предприятий Министерства электротехнической промышленности и приборостроения СССР, Министерства химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР, Министерства обороны СССР, Министерства угольной промышленности СССР, Министерства автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения СССР.

В конце сборника помещен бланк отзыва, который заполняется предприятием (организацией) и направляется в адрес ЦБНТ (109028, Москва, ул.Солянка, д. 3, стро-

èние 3)

Обеспечение межотраслевыми нормативными и методическими материалами по труду осуществляется по заявкам предприятий и организаций через книготорговую сеть на местах. Информация об этих изданиях публикуется в Аннотированных тематических планах выпуска литературы издательства "Экономика" и Книготорговых бюллетенях.

$$T \frac{2201010000 - 056}{011(01) - 90} 157 - 90$$

$$ISBN 5 - 282 - 00889 - 0$$

1. ОБШАЯ ЧАСТЬ

1.1. Типовые нормы времени на ремонт электродвигателей, силовых трансформаторов, сварочных генераторов и трансформаторов являются межотраслевыми и рекомендуются для применения в условиях электроремонтных цехов, участков предприятий и специализированных ремонтных мастерских отраслей народного хозяйства независимо от их вепомственной полчиненности.

Нормы времени предназначены для нормирования труда электромонтеров по ремонту электрооборудования, электромонтеровобмотчиков и изолировщиков по ремонту электрических машин и трансформаторов, а также мойщиков и маляров при сдельной и повременной системах оплаты труда.

Типовые нормы времени могут быть использованы при расчете комплексных норм при внедрении бригадной рормы организации и стимулирования труда в соответствии с Методическими рекомендациями по нормированию труда рабочих в условиях комплексных форм его организации и стимулирования (М.: Экономика, 1987).

1.2. В основу разработки типовых норм времени положены: технология ремонта;

результаты анализа организации труда и мероприятия по ее совершенствованию;

результаты фотохронометражных наблюдений и фотографий рабочего дня.

1.3. При разработке типовых норм использованы:

методические рекомендации "Разработка нормативных материалов для нормирования труда рабочих" (М.: НИИ труда, 1983);

Положение об организации нормирования труда в народном хозяйстве, утвержденное постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 19 июля 1986 г. № 226/П-6, с учетом изменений, внесенных постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 15 августа 1989 г. № 271/П-8;

Методические основы нормирования труда рабочих в народном хозяйстве (М.: Экономика, 1987);

Типовые нормы времени на ремонт электродвигателей мощностью до 100 кВт, силовых трансформаторов мощностью до 1000 кВ-А, сварочных генераторов и трансформаторов (М.: НИИ труда, 1972).

1.4. Типовые нормы времени на ремонт электрооборудования установлены в человеко-часах на единицу объема работы и рассчитаны по формуле

$$H_{BP} = T_{on} \cdot (1 + \frac{K}{100}),$$

где H_{Bp} — норма времени на операцию; T_{on} — оперативное время на данную операцию; K — сумма времени на подготовительно-заключительную работу, обслуживание рабочего места, отдых и личные потребности, % от оперативного времени.

При расчете норм на подготовительно-заключительную работу отводится 3 %, на обслуживание рабочего места — 3 %, на отдых и личные потребности — 7 % от оперативного времени.

- 1.5. В типовых нормах учтено время на переходы исполнителя и время на перемещение узлов и деталей в рабочей зоне на расстояние по 10 м.
- 1,6. Наименование профессий рабочих и разряды работ указаны в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел "Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства", утвержденный постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. № 31/3-30; выпуск 2, раздел "Металлопокрытия и окраска", утвержденный постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и ВЦСПС от 16 января 1985 г. № 17/2-54; выпуск 9, раздел "Ремонт оборудования электростанций и сетей", утвержденный постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и ВЦСПС от 16 января 1985 г. № 18/2-55. При внесении изменений в тарифно-квалификационный справочник разряды работ, указанные в данном сборнике, должны соответственно изменяться.
- 1.7. На работы, не предусмотренные сборником, устанавливаются технически обоснованные местные нормы времени.
- 1.8. До введения типовых норм времени необходимо привести организационно-технические условия в цехах и на производственных участках (организация труда, оснастка и др.) в соответствие с запроектированными в нормах и осуществить производственный инструктаж рабочих.
- 1.9. При внедрении на предприятиях более совершенных, чем это предусмотрено в типовых нормах, организации производства и труда, технологии работы, оборудования, машин, оснастки и т.п., повышающих производительность труда рабочих, следует разрабатывать методом технического нормирования и вводить в установленном порядке местные нормы, соответствующие более высокой производительности труда.

- 1.10. Нормы времени, указанные в таблицах сборника, установлены для наиболее распространенных условий выполнения работ. При изменении условий выполнения работ применяются поправочные коэффициенты.
- 1.11. Приведенные в сборнике пределы числовых значений по-казателей (длина, сечение, диаметр, масса, объем, мощность и т.п.), в которых указано "до", следует понимать включительно.
- 1.12. С введением настоящих норм утрачивают силу Типовые нормы времени на ремонт электродвигателей мощностью до 100 кВт, силовых трансформаторов мощностью до 1000 кВ А, сварочных генераторов и трансформаторов (М.: НИИ труда, 1972).

Характеристика оборудования, приспособлений, инструмента

	1
Характеристика	Изготовитель или разработчик
орудование и техоснаст	'Ka
Грузоподъемность 10 т	Днепропетровский механический завод
Грузоподъемность 5 т	Завод ПТО, г. Комсомольск-на-Амуре
Грузоподъемность 1 т	ПТП "Проммеханизация", г. Москва
Грузоподъемность 0,5 т	Завод ПТО, г. Комсомольск-на-Амуре
	Минэлектротехпром, ЦКТБЭР, черт. 5СД-487055
Температура нагрева до 600 °C	Минэлектротехпром
1Д63	
1300х1300х1500 мм	Минэлектротехпром, ЦКТБЭР, черт. СД-357040
1500х1500х1500 мм	Минэлектротехпром, ЦКТБЭР, черт. СД-487201
	Минэлектротехпром, ЦКТБЭР, черт. 6СД-030023
МД-2M, MK-1M	· · · · ·
MC-22M, MC-901	Минский станкостроитель- ный завол
1500х1500х1500 мм	Минэлектротехпром, ЦКТБЭР, черт. 5СД-357054
400v2500v2000 voz	Минэлектротехпром,
	ЦКТБЭР, черт. ЭСД-971000
remneparypa 120 C	СЭРЗ, черт. 003-146.000
	2013, lop1: 005 140:000
320x320x400 мм	Минэлектротехпром,
Jacksack 100 MM	ЦКТБЭР , черт. 5СД-352.001
	ПО "Уралэлектроремонт", НО-89.00.00.00
	ОКБ-2056, завод "Электропечь", г.Бийск
	Опытный завод ВНИИэле- ктропром, черт. 14.088Р
	орудование и техоснаст Грузоподъемность 10 т Грузоподъемность 5 т Грузоподъемность 1 т Грузоподъемность 0,5 т Температура нагрева до 600 °C 1Д63 1300х1300х1500 мм 1500х1500х1500 мм

Наименование оборудования, приспособлений, инструмента	Характеристика	Изготовитель или разработчик
Станок для намотки катушек Станок для вытяжки секций из статора электродвигателе и пакетирования обмоточног провода		
Пресс-ножницы	Ножницы листовые с наклонными ножами 6,3х2000мм Н475	Саранский завод КПО
Ручная тележка	Грузоподъемность 1 т	Пронский механический завод, г. Пронск
Стенд для разборки электродвигателей		Минэлектротехпром, ЦКТБЭР, черт. 5СД-487.006
	Приспособления	
Приспособление для извлечения ротора из статора	Грузоподъемность 0,7 т а	Западноуральский ЦНТИ
Гидравлический съемник	Максимальное усилие пресса 686,7 кН (70 тс), ход штока 250 мм, масса 1200 кг	
Приспособление для нарезки клиньев	,	ПО "Уралэлектроремонт", черт. 0.93.000
Винтовой съемник		ПРП "Свердлов- энергоремонт"
Углодержатель		Минэлектротехпром, ЦКТБЭР, черт. 5СД-100, 0017
	Инструмент	

Пневматический гайковерт

МП 3112 У1

с набором головок
Электрический гайковерт

С-518, ИЭ-3104

Измерительная аппаратура

Аппарат для проверки изоляции электродвигателей

ВИФ-4-3, СТУ-73Б-441-63

Завод электро- измерительных приборов

родвигателеи измерительных прибор "Мегомметр", г. Умань

В данной таблице приведены наиболее распространенные типы оборудования, приспособлений, инструмента, применяемые при ремонте. Наряду с этим допускается применение других типов оборудования, приспособлений, инструмента без корректировки норм.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

Ремонт осуществляют электромонтеры по ремонту электрооборудования, электромонтеры-обмотчики и изолировщики по ремонту электрических машин и трансформаторов, мойщики и маляры в условиях электроремонтных цехов, участков предприятий и специализированных ремонтных мастерских отраслей народно-

го хозяйства. При ремонте электрооборудования производят следующие виды работ: разборочно-дефектировочные, заготовительно-намоточные и обмоточные, сушильно-пропиточные, сборочные, испытательные и покрасочные.

Разборочно-дефектировочные работы


Производят наружный осмотр, продувку, очистку электродвигателей и сварочных генераторов перед разборкой, мойку в специальной установке (рис.1), промывку деталей после разборки и дефектацию их.

Рис. 1. Установка струйного типа для мойки деталей:

I — тележка; 2 — бак; 3 — моечная камера; 4 — распределитель; 5 — разбрызгиватель; 6 — манометр

Расстояние от места приемки и наружного осмотра оборудования до разборочного стенда составляет 5 м (рис. 2).

При полной разборке применяют набор слесарного инструмента и приспособления для выпрессовки и снятия ротора (статора), подшипников, шкивов и полумуфт (рис. 3, 4 и 5).







Рис. 2. Стенд для разборки двигателей:

I — подвижная стойка; 2 — электропривод; 3 — пиноль; 4 — неподвижная стойка; 5 — стол поворотный; 6 — направляющая; 7 — рама






Рис. 3. Приспособление для извлечения ротора из статора электродвигателя:

I — подставка; 2 — направляющая; 3 — тележка; 4 — подвеска; 5 — цапфа; 6 — ось ротора электродвитателя; 7 — сменная труба

С якоря или ротора снимают металлический бандаж, у электродвигателей постоянного тока распаивают петушки якоря и снимают катушки полюсов с корпуса.

Выжигание изоляции неисправной обмотки производят в электрической печи, после чего статор или ротор перемещают к верстаку, где удаляют обмотку, выправляют и очищают пазы.

Рис. 4. Гидравлический съемник для снятия полумуфт:

1 — гидропресс; 2 — упорный диск; 3 — тележка; 4 — шарнир; 5 — лебедка; 6 — П-образная телескопическая конструкция; 7 — горизонтальная часть; 8 — поперечина; 9 — передвижной блок




Рис. 5. Винтовой съемник:

1 — крюк; 2 — вороток; 3 — поперечина; 4 — упорный винт





Рис. 6. Набор инструмента обмотчика:

1 — пластина для отгиба лобовых частей; 2 — подбойка для уплотнения проводов в пазу; 3 — пластина (считалка) для переборки витков; 4 — пластина для проталкивания проводов через шлицу паза; 5 — нож для обрезки гильз

Рис. 7. Пресс-ножницы:

1 — верхний нож; 2 — нижний нож;
 3 — пуансон; 4 — матрица

После разборки электродвигателя (генератора) детали транспортируют к моечной установке или ванне для промывки. Промытые детали протирают и транс-2 портируют на участки для производства необходимых ремонтных работ.



Заготовительно-намоточные работы

Секции катушек обмоток, изготавливаемых по проволочному шаблону на намоточном станке, обмотчики укладывают в пазы статора (ротора, якоря), уплотняют и крепят клиньями с помощью




Рис. 8. Приспособление для вырезки клиньев:

I — защитный кожух; 2 — ось электродвигателя; 3 — электродвигатель; 4 — крепежное устройство: 5 — фреза

специального инструмента (рис. 6). Предварительно в пазы устанавливают изоляционные гильзы. Заготовку гильз производят по шаблону при помощи пресс-ножниц (рис. 7). При изготовлении клиньев применяют приспособление для их вырезки (рис. 8).

При сборке якоря электродвигателя постоянного тока петушки коллектора лудят. Концы обмотки якоря также лудят, соединяют по схеме и припаивают к петушкам. Для пайки обмотки якоря к коллектору применяют ванну с припоем. Лобовые части обмотки покрывают изоляционным лаком. После укладки обмотки в пазы якоря или ротора выполняют бандажировку на станке (рис. 9) бандажировочной проволокой или стеклобандажной лентой, затем производят балансировку.

После проведения обмоточных работ статоры, роторы, якоря и катушки полюсов транспортируют на сушильно-пропиточный участок.

Сушильно-пропиточные работы

Роторы, статоры, якоря и катушки полюсов электродвигателей (генераторов), поступающие из заготовительно-намоточного участка, устанавливают на тележку, при помощи которой проводят их загрузку в сушильную печь. После просушки производят пропитку обмотки путем погружения в ванну с пропиточным лаком. С пропитанных статоров, роторов, якорей и катушек полюсов удаляют излишки лака. Активную часть, вал, замковые поверхности и выводные провода протирают хлопчатобумажными салфетками, смоченными в ксилоле. Выводные провода смазывают вазелиновым маслом. Пропитанные узлы просушивают в сушильной печи, после чего транспортируют на сборочный участок.




Рис. 9. Станок бандажировочный:

I — патрон трехкулачковый; 2 — втулка разрезная; 3 — ротор; 4 — динамометр; 5 — мягкий хомут; 6 — подбандажная изоляция; 7 — пиноль задней бабки; 8 — болты; 9 — каретка




Рис 10. Фрезерный станок для продорожки коллектора:

1 – стойка; 2 – коллектор; 3 – фреза; 4 – маховик; 5 – электродвигатель;
 6 – суппорт продольного перемещения; 7 – суппорт вертикального перемещения

Сборочные работы

При сборке электродвигателей (генераторов) применяют то же оборудование и инструмент, что и при разборке.

Верстаки пля сборки оборудованы поворотным писком (Ø 800 мм). Перед сборкой коллекторы якорей электродвигателей постоянного тока обтачивают и продороживают на станке (рис. 10). дорожки между коллекторными пластинами зачищают. После сборки электродвигатели (генераторы) направляют на испытательную станцию. После испытания транспортируют на покраску (расстояние 10 м), которую производят в специальной камере.

Переп покраской поверхность электролвигателя (генератора) поплежащую окраске, обезжиривают ксилолом. Смазывают своболный конец вала, заводской щиток и болт заземления смазкой ПВК. Свободный конец вала обертывают парафинированной бумагой и обвязывают шпагатом. Электродвигатель устанавливают на вращающийся стол в камеру, камеру закрывают и через круглое окно, защищенное брезентом, производят покраску краскораспылителем. Через другое окно (смотровое) контролируют качество покраски.

Работы по ремонту силовых и сварочных трансформаторов

Разборку и дефектовку трансформаторов производят на участке разборки, оборудованном стендом-решеткой для стока масла, стационарным устройством для слива масла из бака трансформатора. При разборке выполняют следующие операции: внешний осмотр трансформатора, проверку качества масла, слив масла, пемонтаж расширителя, выхлопной трубы, арматуры и защитных устройств. полъем активной части из бака.

Бак, расширитель, арматуру, защитные устройства при необходимости передают на участок чистки и ремонта.

Активную часть транспортируют на участок ремонта. Проводят ее внешний осмотр и при необходимости соответствующие испытания для определения состояния обмоток, главной изоляции, отводов и переключателя напряжения. Затем демонтируют крышку, переключатель, вводы и отводы трансформаторов. Крышку транспортируют на участок чистки и ремонта (при необходимости на сварочный участок). Переключатель, вводы и отводы чистят и при необходимости ремонтируют.

Производят расшихтовку верхнего ярма магнитопровода, демонтируют обмотки и главную изоляцию, чистят и выполняют мелкий ремонт магнитопровода, изоляционных деталей и крепежных конструкций.

Обмотки и детали изоляции изготавливают на обмоточно-изоляционном участке, оборудованном намоточными станками, станками и приспособлениями для резки, прессовки и заточки электрокартонных деталей изоляции.

Сборку активной части производят на том же рабочем месте, что и разборку. При этом выполняют следующие операции: устанавливают обмотки и изоляцию, шихтуют и прессуют верхнее ярмо и обмотки, монтируют, паяют и изолируют отводы, монтируют переключатель.

Активную часть передают на участок сушки. Проводят осмотр активной части, подпрессовывают магнитопровод и обмотки, подтягивают крепления, монтируют крышки и вводы.

На участок сборки трансформаторов транспортируют собранную активную часть, очищенный и отремонтированный бак с установленной арматурой и защитными устройствами, расширителем и выхлопной трубой.

После сборки трансформатора производят его заливку предварительно испытанным трансформаторным маслом. Собранный трансформатор транспортируют на испытательную станцию (расстояние 6-10 м), где производят испытания согласно техническим условиям.

После испытания трансформатора производят его покраску. Работы по ремонту электрооборудования выполняют специализированные комплексные бригады рабочих.

В целях повышения качества и ответственности за проведение ремонта оборудования оно закрепляется за каждой бригадой. Как правило, закрепление оборудования за бригадами производят по производственным участкам. В отдельных случаях при производственной необходимости оборудование цеха может быть закреплено за бригадами по признаку его однотипности (силовые и сварочные трансформаторы, электродвигатели, генераторы и т.д.).

Планирование объема работ бригады по ремонту закрепленного за ней оборудования проводится на основании годового графика планово-предупредительного ремонта оборудования (ППР).

Основой для определения численного состава бригад является плановый объем работ по трудоемкости, приходящийся на участок, закрепленный за бригадой. Трудоемкость рассчитывается на основе межотраслевых и отраслевых нормативных материалов по труду.

Единая система планово-предупредительного ремонта оборудования (ЕППР), действующая на предприятиях, позволяет улучшать качество выполняемых работ, производственную и технологическую дисциплину, повышать производительность труда.

Ремонт электрооборудования на предприятиях осуществляется как агрегатно-узловым, так и индивидуальным методом.

В нормативной части сборника технологическим содержанием работ предусматривается выполнение операций на рабочих участках, оснащенных стендами, подъемно-транспортными средствами, соответствующими инструментами и приспособлениями.




Рис. 11. Типовая схема организации рабочего места электромонтера по ремонту электрооборудования:

1 — верстак; $a, \delta, s, \epsilon, \delta$ —выдвижные ящики для инструмента; 2—стул поворотный; 3 — тиски слесарные

Перемещение деталей, узлов, материалов, инструмента и приспособлений на рабочих местах допускается на расстояние до 10 м и входит в обязанность электромонтеров, занятых ремонтом электрооборудования.

Транспортировку электрооборудования на рабочее место электромонтеров осуществляет бригада такелажников.

Рациональная организация рабочего места определяется наличием и размещением необходимого оборудования, приспособлений и инструмента, а также расположением участков с учетом их взаимосвязи с другими производственными подразделениями и размерами ремонтируемых деталей и узлов.

Типовая схема организации рабочего места электромонтера по ремонту электрооборудования приведена на рис. 11.

Рациональная организация рабочего места обеспечивает экономное использование производственных площадей и сокращение переходов рабочих и транспортировку материалов, а также экономию движений и сил работающего за счет рационального расположения материалов и инструмента. Основные виды оргоснастки

соответствуют требованиям научной организации труда и техники безопасности, в результате чего сохраняется здоровье человека, повышается производительность труда, улучшается культура производства.

Работы по ремонту электрооборудования выполняются на рабочих местах постоянными исполнителями. Для снятия, установки деталей и узлов электрооборудования свыше 30 кг используют кран-балку. Снятие и установку деталей и узлов массой свыше 1 т производят с помощью крана, установленного в цехе.

Для проведения разборочно-сборочных работ при ремонте электрооборудования наряду с универсальным оборудованием (слесарные верстаки, стеллажи и т.д.) применяют специализированное (стойки для рулонного материала, барабаны или бухты с проводом и т.п.), подставки или столики с поворотными устройствами, различные контейнеры, ящики, металлические корзины для транспортировки и сборки отходов, комплектования, хранения узлов и деталей и т.п., а также стропы или другие приспособления для захвата и закрепления при перемещении узлов, емкостей, тары и т.д.

Шкафы, ящики верстаков и столов, емкости и другой инвентарь содержат в закрытом положении, если в данное время они не используются исполнителями, а кисти, шпатели, деревянные лопатки, ломики и т.д. убирают в специально отведенные места.

Электроизмерительный и мерительный инструмент, измерительные приборы, электрический и пневматический инструмент располагают в удобных для их использования местах в процессе ремонтных работ.

Типовые схемы расположения оборудования в цехе по ремонту электрических машин и трансформаторов приведены на рис. 12 и 13.

На рабочих местах находятся: техническая документация, паспорта, руководство по эксплуатации оборудования, ведомость дефектов и др.

В производственном процессе ремонта особое место занимает дефектация (диагностика) узлов и деталей и составление на ее основе ведомости дефектов. Ведомость дефектов является основным исполнительным технологическим документом, на основании которого определяется потребность в запасных деталях, а также степень пригодности работавших деталей и узлов и объем ремонтных работ.

На основании ведомости дефектов определяют необходимость и своевременность получения или изготовления запасных деталей и узлов, заменяющих изношенные, снабжения инструментами и приспособлениями, а также материалами и комплектующими изделиями.




Рис. 12. Типовая схема расположения оборудования в цехе по ремонту электрических машин:

I — разборочно-дефектировочный участок; II — заготовительно-намоточный и обмоточный участок;
 III — сушильно-пропиточный участок; IV — сборочный участок;
 V — испытательная станция

1 — ванна масляная для подогрева подшипников; 2 — ванна для мойки подшипников; 3 — укладочное место комплектующих деталей электродвигателей взрывобезопасного исполнения; 4 — стол. сборщика электродвигателей взрывобезопасного исполнения; 5 — настольный сперильный станок; 6 — верстак слесарный; 7 — кран консольно-поворотный грузоподъемностью 1 т; 8 — стеллаж; 9 — стол. сборщика электродвигателей; 10 — укладочное место электродвигателей; 11 — укладочное место комплектующих деталей электродвигателей; 12 — укладочное место проверенных, окрашенных электродвигателей; 13 — пульт управления; 14 — испытательный стенд; 15 — прибор для испытания катушек на витковое замыкание; 16 — прибор испытания корпусной маоляции; 17 — станок балансировочный; 18 — стол испытания жестких катушек; 19 — точильно-шлифовальный станок; 20 — ножинцы роликовые; 21 — пресс-ножинцы; 22 — ножницы для резки изоляционных материалов; 23 — стеллаж для металла; 24 — станок сверильный; 25 — труборезный станок; 27 — станок самбразивным кругом; 26 — лентоизолировочный станок; 27 — станок для шлифовки посадочных поверхностей в подшипниковых щитах; 28 — станок обработки клиньев; 29 — отрезной ножовочный станок; 30 — заточной станок; 31 — бак для пропитки обмоток окунанием; 32 — решетка стока лака; 33—щит управления сушильными печами; 34—установка гальваники; 35 — камера покрасочная; 36 — печь сушильная; 37 — стол для ручной изолировки секций; 38 — укладочное место статоров после укладки секций; 40 — стол обмотки; 40 — стол обмотки; 42 — станок для готовых катушек; 46 — станок картонорезательный; 44 — стол для испытания обмоток; 45 — стойка для готовых катушек; 46 — станок картонорезательный; 47 — автотрансформатор; 48 — бандажировочный станок; 49 — пневматический пресс; 50 — шкаф дефектовщика электродвитателей; 55 — укладочное место отаторов после обжига; 55 — стол ра зборочный станок; 57 — укладочное место отаторов после обжига; 55 — стол ра зборочный станок; 49 — пневматический пресс; 50 — шкаф дефектовщика электродвитателей; 55 — ра зоброч

Количество деталей, хранящихся на складе, должно обеспечить возникшую в них потребность для всех видов работ по ремонту электрооборудования.




Рис. 13. Типовая схема расположения оборудования в цехе по ремонту трансформаторов:

I— разборочно-сборочный участок; II— участок ремонта активных частей; III— участок чистки и ремонта бака, расширителя, арматуры и т.л.; IV— обмоточно-изоляционный участок; V— участок сушки; VI— участок покраски


1 — место постановки трансформаторов в ремонт; 2 — емкость для грязного масла; 3 — верстак; 4 — стеллаж; 5 — насос для перекачки грязного масла; 6 — маслоочистительная установка; 7 — пульт управления; 8 — насос для перекачки чистого масла; 9 — емкость для чистого масла; 10 — тепловяя завеса; 11 — испытательный трансформатор; 12 — испытательный стенд; 13 — шкаф; 14 — аппарат для испытания масла; 15 — ванна для пропитки; 16 — печь сушильная; 17 — тележка для перемещения грузов; 18 — станок для намотки катушек; 19 — сверлильный станок; 20 — пресс-ножницы; 21 — трубогибный станок; 22 — заточной станок; 23 — приспособление для резки металла; 24 — листогиб; 25 — труборезный станок; 26 — мостовой кран грузоподъемностью 5 т; 27 — мостовой кран грузоподъемностью 5 т; 27 — мостовой кран грузоподъемностью 3 т, 28 — индукционный регулятор напряжения; 29 — мосчная машина; 30 — место сварщика; 31 — место постановки окраниться трансформаторов

Санитарно-гигиенические и производственноэстетические условия выполнения ремонтных работ

Улучшение санитарно-гигиенических и производственно-эстетических условий труда на предприятиях (вентиляция, отопление, освещение, окраска производственных помещений и т.п.), а также обеспечение рационального режима труда и отдыха являются важными факторами повышения производительности труда.

Вентиляция при ремонтных работах. Одним из необходимых условий сохранения здоровья и высокопроизводительного труда является обеспечение нормальных санитарно-гигиенических условий в рабочих помещениях.

В воздухе рабочей зоны производственных помещений электроремонтных цехов, участков и мастерских могут находиться предельно допустимые концентрации вредных веществ. Поэтому все закрытые помещения электроремонтных цехов и мастерских должны иметь возможность естественного проветривания, а там, где производятся сварочные работы или в воздухе содержатся испарения масел, нефтепродуктов и растворов моечной установки, предусматривают принудительную вытяжную вентиляцию.



Общая схема технологического процесса ремонта электрического оборудования

Освещенность рабочего места. Для поддержания естественного освещения необходимы регулярная очистка и мойка стекол, своевременная побелка и покраска потолков и стен.

При ремонте электрооборудования используют комбинированное освещение. Светильники располагают так, чтобы свет лампы не попадал в глаза рабочему, но хорошо освещал рабочее место. Для освещения отдельных узлов и деталей применяют ручные переносные светильники или поворотные светильники на кронштейнах.

Светильники имеют арматуру, предохраняющую глаза рабочих от ослепления, а светильники от механических повреждений.

Освещенность производственных помещений и рабочих мест при люминесцентном освещении должна быть не менее 150 лк.

3. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ

3.1. ТИПОВЫЕ НОРМЫ ВРЕМЕНИ НА РЕМОНТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ПЕРЕМЕННОГО И ПОСТОЯННОГО ТОКА МОШНОСТЬЮ до 100кВт

Электродвигатели переменного и постоянного тока	НАРУЖНЫЙ ОСМОТР ОСНОВНЫХ ТЕХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕ ПЕРЕД РАЗБО	КНИЧЕСКИХ ВКТРОДВИГАТЕЛЯ	Карта 1
Профессия: электромон электрооборудования	тер по ремонту	Разряд раб	боты — 3

Содержание работы

Произвести наружный осмотр электродвигателя. Записать основные электрические характеристики электродвигателя и зарегистрировать его. Взять бирку, выбить регистрационный номер на ней и навесить ее на двигатель.

	Мощность электродвигателя, кВт, до									
1	3	5	10	20	40	60	80	100		
		Hop	ома време	ени на элек	тродвигат	ель, челч				
0,09	0,10	0,10	0,11	0,12	0,16	0,19	0,23	0,25		
•		и перемен- ного тока	оиро	СТКА ЭЛВК ПЕРЕД РА	ТРОДВИГА: ЗБОРКОЙ	геля	Kap	та 2		
	ссия: эл ооборуд	ектромонт цования	ер по рег	ионту		Разряд ра	аботы — 2			

Содержание работы

Продуть электродвигатель сжатым воздухом. Протереть электродвигатель перед разборкой.

			Мощност	ь электрод	вигателя,	кВт, до		
1	3	5	10	20	40	60	80	100
		Но	рма време	ни на элек	тродвигат	ель, челч		
0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12	0,13	0,14

Профессия: опектомом	Ten Poongr of	Som: 2
переменного тока	С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ	
Электродвигатели	РАЗБОРКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	Карта 3
		·

по ремонту электрооборудования

Разряд работы — 3

Солержание работы

Установить электролвигатель на рабочее место. Открепить и снять наружные крышки подшилников и подшилниковые шиты. Вынуть ротор из статора. Снять закрепляющие кольца и выпрессовать полципники с вала электродвигателя. Снять внутренние крышки полциинников. Открепить и снять крышку клеммного шитка. отсоединить выводы обмотки электродвигателя, снять клеммный циток. Промаркировать летали электролвигателя.

№ Частота пози- вращения,	Частота			Мощ	ность эл	ектродві	гателя,	кВт, до		
	1	3	5	10	20	40	60	80	100	
ции	об/мин		Норма времени на электродвигатель, челч						ı	
1	750	0,32	0,38	0,40	0,52	0,64	0,81	1,02	1,20	1,35
2	1000	0,28	0,35	0,40	0,46	0,55	0,74	0,94	1,14	1,24
3	1500	0,25	0,31	0,35	0,40	0,50	0,68	0,87	1,00	1,05
4	3000	0,20	0,25	0,30	0,35	0,43	0,63	0,74	0,80	0,83

П р и м е ч а н и е. Нормы времени в карте предусматривают выполнение работ по разборке электродвигателя на рабочем месте. При разборке электродвигателя на разборочном стенде к нормам времени применять коэффициент 0,9.

Электродвигатели переменного тока	ЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ІАСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ	Карта 4
Профессия: электромон по ремонту электрообор	Разряд работы: 3-й (д родвигателей мощно 4-й (мощностью свы	іля ремонта элект- стью до 50 кВт); ше 50 кВт)

Содержание работы

Установить электродвигатель на рабочее место. Открепить и снять кожух электродвигателя. Открепить и снять колпак вентилятора и вентилятор с вала электродвигателя. Вынуть ротор из статора. Открепить и снять наружные крышки подшийников и подшипниковые щиты. Снять закрепляющие кольца и выпрессовать капсулы с подшипниками с вала электродвигателя. Открепить и снять крышку клеммного щитка, отсоединить выводы обмотки электродвигателя; снять клеммный щиток. Промаркировать детали электродвигателя.

Nº	Частота			Мош	ность эл	ектродві	гателя,	кВт, до		
пози-	вращения,	1	3	5	10	20	40	60	80	100
цин	об/мин		Норма времени на электродвигатель, челч							
1	750	0,38	0,47	0,59	0,74	0,92	1,12	1,32	1,52	1,72
2	1000	0,34	0,42	0,52	0,65	0,81	1,01	1,21	1,41	1,61
3	1500	0,32	0,40	0,44	0,55	0,69	0,89	1,09	1,29	1,49
4	3000	0,24	0,30	0,37	0,46	0,58	0,78	0,98	1,15	1,20

 Π р и м е ч а н и е. Нормы времени в карте предусматривают выполнение работ по разборке электродвигателя на рабочем месте. При разборке электродвигателя на разборочном стенде к нормам времени применять коэффициент 0,9.

Электродвигатели переменного тока	РАЗБОРКА ЭЛЕКТ С ФАЗНЫМ РОТ		Карта 5
Профессия: электромон	тер по ремонту	Разрял раб	боты — 3

электрооборулования

Солержание работы

Установить электродвигатель на рабочее место. Открепить и снять крышку клеммного щитка, отсоединить выводы обмотки электродвигателя, снять клеммный щиток. Отсоединить провода, ведущие от пускового реостата, поднять щетки, открепить и снять палец с комплектом щеткодержателей. Отсоединить провода, соединяющие контактные кольца с обмоткой реостата. Открепить и снять с подшипникового щита кожух контактных колец, изоляционную шайбу с торца вала ротора. Отвернуть стопорную гайку и выпрессовать втулку с контактными и изоляционными кольцами с вала ротора. Открепить и снять наружные крышки подшипников и подшипниковые щиты. Вынуть ротор из статора. Отвернуть стопорные болты и снять вентилятор с вала ротора. Снять закрепляющие кольца, выпрессовать подшипники с вала ротора. Снять внутренние крышки подшипников с вала ротора. Промаркировать детали электроляцителя.

N₂	Частота		Мощность электродвигателя, кВт, до							
пози-	вращения,	1	3	5	10	20	40	60	80	100
цин	об/мин		Норма времени на электродвигатель, челч							
1 2	750 1000	0,47 0,38	0,58 0,49	0,74 0,61	0,94 0,75	1,10 0.95	1,31 1,14	1,57 1.37	1,90 1,64	2,28 1.97
3	1500	0,34	0,42	0.53	0.66	0,82	0,98	1.18	1.42	1,70

П р и м е ч а н и е. Нормы времени в карте предусматривают выполнение работ по разборке электродвигателя на рабочем месте и снятие одного пальца с комплектом щеткодержателей. При разборке электродвигателя на разборочном стенде к нормам времени применять коэффициент 0,9.

При снятии более одного пальца с комплектом щеткодержателей к нормам времени добавлять 0,1 ч на снятие каждого последующего пальца с комплектом щеткодержателей.

Электродвигатели постоянного тока	РАЗБОРКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА	Карта б
Ірофессия: электромон о ремонту электрообор	гер Разряд ра улования	оты — 3

Содержание работы

Установить электродвигатель на рабочее место. Открыть смотровые крышки коллектора, поднять щетки, положить их на обоймы щеткодержателей и прижать пружинами. Открепить и снять наружные крышки и подшипниковые щиты. Разобрать внутреннюю схему электродвигателя, снять траверсу со щеткодержателями и вынуть якорь из индуктора электродвигателя. Выпрессовать подшипники с вала якоря. Промаркировать детали электродвигателя.

Nº			Мощность электродвигателя, кВт, до							
пози-	Напряжение, В	1	3	5	10	20	40	60	80	100
ции		Норма времени на электродвигатель, челч								
1	6 — 48	0,45	0,55	0,65	0,75	0,87	1,20	1,80	2,50 2,00	3,30 2,80
2	110 — 220 440 — 660	0,40 0,38	0,45 0.45	0,54 0,52	0,62 0.60	0,75 0,70	1,02 0.97	1,40 1,35	2,00 1,90	2,80 2,60

Примечание. Нормы времени в карте предусматривают выполнение работ по разборке электродвигателя на рабочем месте. При разборке электродвигателя на разборочном стенде к нормам времени применять коэффициент 0,9.

Электродвигатели постоянного тока	СНЯТИЕ ПОЛЮСА	С КАТУШКОЙ	Карта 7
Профессия: электромон электрооборудования	тер по ремонту	Разряд рабо	оты — 3

Снять изоляцию, распаять соединения между катушками, отсоединить выводы обмоток от клеммной панели и промаркировать полюс. Открепить и снять полюс с катушкой и прокладками. Снять катушку и изоляционные прокладки с сердечниками полюса.

No		Мощность электродвигателя, кВт, до									
пози-	Вид полюса	1	3	5	10	20	40	60	80	100	
ции		Норма времени на полюс, челч									
1	Главный	0,14	0,18	0,22	0,28	0,35	0,40	0,47	0,58	0,7	
2	Дополнительный	0,11	0,14	0,17	0,22	0,27	0,31	0,37	0,45	0,55	
•	одвигатели перемен- постоянного тока		ІВКА И КТРОДВ					В	Кар	та 8	
Проф	ессия: мойщик	Разряд работы — 1									

Содержание работы

Промыть, протереть детали и узлы электродвигателя после разборки. Уложить их на стеллажи.

Электродвигатели переменного и постоянного тока Профессия: электромонте		ДЕФЕКТАЦИЯ И СОСТАВЛЕНИЕ Карта 9 ВЕДОМОСТИ ДЕФЕКТОВ						9		
1 2 3	Вручную В моечной ванне В моечной ма- шине	0,30 0,12 0,05	0,32 0,15 0,05	0,36 0,19 0,06	0,40 0,23 0,08	0,48 0,28 0,11	0,63 0,35 0,15	0,79 0,44 0,20	0,96 0,48 0,30	1,10 0,50 0,40
пин пози-	промывки	1	3	5 Норма вр	10 емени на	20 электро	40 одвигате.	60 ль, челч	80	100
Nº	Способ	Мощность электродвигателя, кВт, до								

Содержание работы

Осмотреть ротор (якорь) и статор (индуктор) для обнаружения механических повреждений. Проверить целостность обмотки и сопротивление изоляции. Выявить детали, подлежащие смене, восстановлению и пригонке, определить характер и степень износа деталей и узлов. Произвести проверку на межвитковое замыкание в обмотке ротора (якоря), статора и катушек полюсов, составить таблицу замеров. Составить ведомость дефектов с указанием объемов работ.

Мощность электродвигателя, кВт, до								
1	3	5	10	20	40	60	80	100
		Ho	рма време	ни на элек	тродвигат	ель, челч		
0,24	0,27	0,30	0,33	0,40	0,52	0,71	0,84	0,96

Электродвигатели переменного тока	ДЕМОНТАЖ СХЕМІ (РО	Карта 10	
Профессия: электромон и изолировщик по ремонмащин		Разряд работы: 1-й (д родвигателей мощн 2-й (мощностью свы	іля ремонта элект- остью до 40 кВт); ыше 40 кВт)

Загрузить статор при помощи подъемного механизма в печь для отжига изоляции. Выгрузить статор из печи после отжига изоляции обмотки. Освободить от крепления лобовые части секций и соединительные провода после отжига. Разрезать соединения между катушками и фазами. Осадить клинья и удалить их из пазов статора. Удалить обмотку из пазов. Очистить пазы, пролуть и протереть.

No	Число	Мощность электродвигателя, кВт, до									
пози-	ози- пазов		3	5	10	20	40	60	80	100	
ции	статора	Норма времени на электродвигатель, челч									
1	18	0,36	0,41	0,47	-	_	_	_		-	
2	24	0,40	0,50	0,58	0,63	0,75	1,15	_	_	_	
3	36	0,61	0,74	0,78	0,95	1,04	1,34	1,68	2,00	2,41	
4	48	0,72	0,90	0,94	1,20	1,40	1,79	2,18	2,64	2,97	
5	54	-	_	1,29	1,49	1,68	2,20	2,58	3,05	3,55	
6	72	_	_	-	-	2,40	2,91	3,40	3,95	4,48	

П р и м е ч а н и е. Нормы времени в карте предусматривают выполнение работ без сохранения обмотки, без правки пазов и с обрезкой лобовой части статора (ротора) вручную.

При выполнении работ с применением специального приспособления для выемки обмотки из пазов с сохранением провода к нормам времени применять коэффициент 1,35; разряд работы — 2.

При необходимости правки пазов магнитопровода к норме времени добавлять:

	Мощность электродвигателя, кВт, до							
5	20	50	100					
Норма времен	и на один паз активно	го железа магнитопр	овода, челч					
0.05	0.06	0.07	0.09					

При демонтаже обмотки ротора к нормам времени применять коэффициент 0,85. При обрезке лобовой части обмотки статора (ротора) на станке к нормам времени применять коэффициент 0,5.

Электродвигатели переменного тока	ЗАГОТОВКА ИЗОЛЯЦИИ ПАЗОВ СТАТОРА (РО		Карта 11
Профессия: электромо лировщик по ремонту з		Разряд ра	5оты — 2

Установить статор на рабочее место. Замерить длину и ширину паза и изготовить шаблон. Нарезать рычажными ножницами гильзы в пазы с пригонкой по месту и с предварительным обжатием их на оправке. Уложить и закрепить пояски.

Nº	Число	Мощность электродвигателя, кВт, до									
пози-	па зов	1	3	5	10	- 20	40	60	80	100	
ции	статора	Норма времени на электродвигатель, челч									
1	18	0,30	0,36	0,39	-	-	-	-	-	-	
2	24	0,40	0,50	0,58	0,67	0,80	0,95	-	-	-	
3	36	0,67	0,71	0,78	0,90	0,95	1,10	1,21	1,34	1,53	
4	48	0,81	0,85	0,92	1,01	1,10	1,31	1,50	1,67	1,87	
5	54	-	_	1,15	1,25	1,36	1,53	1,65	1,88	2,00	
6	72	-	-	-	-	1,70	1,90	2,11	2,30	2,50	

Примечание. Нормы времени в карте предусматривают выполнение работ по заготовке изолящии и гильзовке пазов статора.

При заготовке изоляции и гильзовке пазов ротора к нормам времени применять коэффициент 0,85.

Электродвигатели переменного тока	НАМОТКА СЕКЦИЙ (НА НАМОТОЧН	CTATOPA (POTOPA) OM CTAHKE	Карта 12
Профессия: электромо пировщик по ремонту		Разряд раб	боты — 3
1. Осв	овное машинное вре	мя на намотку сек	Q N H
	Диаметр прово	ода, мм, до	
0,86	1,56	2,26	свыше 2,26
Частота	вращения шпинделя н	амоточного станка, об	5/мин
120	90	. 60	30
	Время на намотку	100 витков, мин	,
0,83	1,11	1,66	3,32

2. Вспомогательное время на приемы работы при намотке секций

№ п/п	Наименование приемов	Единица измерения	Время, мин
1	Распаковка бухты, измерение провода микрометром и установка бухты на стойку	Статор (ротор)	1,78
2	Установка провода в поводок	Секция	0,20
3	Определение размера витка секции (примерка по пазам)	Статор (ротор)	3,80

	and the second s		
№ п/п	Наименование приемов	Единица измерения	Время, мин
4	Установка шаблона и снятие шаблона	Статор (ротор)	0,30
5	Установка счетчика на ноль	Секция	0,03
6	Пуск и остановка станка	*	0,03
7	Отрезка провода кусачками	"	0,06
8	Перевязка секции в двух местах после намотки катушки	*	0,15
9	Снятие секции с шаблона		0.20

Примечание. Нормы времени в карте предусматривают намотку секций статора (ротора) на намоточном станке из одного нефасонного провода в витке.

При намотке секций статора (ротора), состоящих из двух проводов в витке, приведенное в нормативной карте время применять с коэффициентом 1,10, из трех проводов в витке — 1,20, из пяти проводов в витке — 1,25, из шести проводов в витке — 1,25, из шести проводов в витке — 1,30, из семи проводов в витке — 1,40.

При намотке секций катушек фасонным проводом приведенное в нормативной

карте основное время применять, как при диаметре провода свыше 2,26 мм.

Нормы времени на намотку секций статора (ротора) на намоточном станке определяются из оперативного времени (основного и вспомогательного по нормативным картам) и добавочного времени в размере 12 % от оперативного времени.

Электродвигатели переменного тока	УКЛАДКА СЕКЦИ	Й В СТАТОР (РОТОР)	Карта 13
Профессия: электромон и изолировщик по ремон машин		Разряд работы: 2-й (д родвигателей мощно (мощностью свыше 4	иля ремонта элект- стью до 40 кВт); 3-й 40 кВт)

Сопержание работы

Уложить секции в пазы статора. Установить прокладки между секциями в пазах и лобовых частях. Уплотнить провода в пазах, увязать и оправить лобовые части. Закрепить секции в пазах клиньями. Изолировать концы катушек лакотканью и киперной лентой.

Nº	Частота вращения,	Число па зов			Мощ	ность эл	ектродв	гателя,	кВт, до		
пози-	электро-	статора	1	3	5	10	20	40	60	80	100
ции	двигателя, об/мин	(ротора)		1	Норма вр	емени на	статор	(ротор) ч	іслч		
1		18	1,12	1,34	1,60	-	-	-	-	-	_
2		24	1,34	1,70	2,09	2,40	2,79	3,45	-	-	-
3	750	36	1,55	2,00	2,29	3,00	3,49	4,07	4,87	5,99	7,15
4		48	2,11	2,50	3,17	3,70	4,45	5,04	5,97	7,02	8,72
5		54	-	-	3,80	4,25	5,21	6,21	7,69	8,60	9,11
6		72	-	` <u>-</u>		-	6,80	8,32	10,08	11,76	13,10
7		18	0,97	1,20	1,38	_	-	-	-	-	_
8		24	1,17	1,37	1,65	2,00	2,40	2,70	-	-	-
9		36	1,24	1,65	2,10	2,60	3,00	3,64	4,54	5,45	6,20
10	1000	48	1,63	1,95	2,40	3,00	3,70	4,46	6,17	6,95	7,44
11		54	-	-	3,20	3,99	4,63	5,80	6,80	7,90	9,04
12		72	-	`-	-	-	5,00	6,90	8,40	9,60	10,52

		1 									
Nº	Частота	Іастота Число ращения, пазов			Мощ	ность эл	ектродви	гателя,	кВт, до		
пози-	электро-	статора	1	3	5	10	20	40	60	80	100
ции	двигателя, об/мин	(ротора)	Норма времени на статор (ротор) челч						елч		
13	· 	18	0,82	1,03	1,21	_	-	-	-	-	-
14		24	0,92	1,12	1,40	1,66	1,98	2,32	-	-	_
15		36	1,15	1,34	1,68	2,02	2,41	2,89	3,70	4,50	5,32 6,89 7,93
16	1500	48	1,27	1,60	2,04	2,55	3,05 4,00	3,71	4,61	5,71	6,89
17		54	-	-	2,50	3,02	4,00	4,85	5,88	6,93	7,93
18		72	-	-	-	-	4,45	5,73	7,28	8,57	9,76
19		18	0,69	0,86	1,00	-	-	-	-	-	_
20		24	0,80	1,00	1,20	1,42	1,58	1,84	-	-	-
21		36	0,96	1,21	1,49	1,81	2,10	2,46	2,88	3,55	4,52
22	3000	48	1,10	1,40	1,74	2,06	2,35	2,83	3,50	4,40	5,48
23		54		-	2,00	2,40	2,70	3,45	4,29	5,24	6.29
24		72	_	-	-	-	3,51	4,70	5,70	7,00	6, 2 9 8,09

Примечание. Нормы времени в карте предусматривают выполнение работ по укладке секций обмотки статора, состоящих из одного провода в витке.

При укладке секций обмотки статора, состоящих из двух параллельных проводов в витке, к нормам времени применять коэффициент 1,10, из трех проводов в витке — 1,15, из четырех проводов в витке — 1,20, из пяти проводов в витке — 1,25, из шести проводов в витке — 1,30, из семи проводов в витке — 1,40.

При укладке секций двухслойной обмотки статора к нормам времени применять коэффициент 1,2.

При укладке секций обмотки ротора к нормам времени применять коэффициент 0.85.

Электродвигатели переменного тока	монтаж схемы обмот (ротора)	ГКИ СТАТОРА	Карта 14
Профессия: электромон лировщик по ремонту электром деятельной премонту электром деятельной премонту электром деятельной премонтуры д		Разряд ра	боты — 3

Содержание работы

Зачистить концы секций и соединить их по схеме. Пропаять места соединений. Заготовить и подсоединить выводные концы. Изолировать места соединений. Наложить бандажи на соединение схемы и выправить лобовые вылеты. Проверить правильность соединений, измерить величину сопротивления изоляции.

Nº	Частота	етота Мощность электродвигателя, кВт, до									
пози-	вращения,	1	3	5	10	20	40	60	80	100	
ции	об/мин		1	Норма вр	емени на	статор	(ротор),	челч			
1	750	0,79	0,98	1,20	1,50	1,90	2,47	3,20	3,80	4,50	
2	1000	0,68	0,80	1,01	1,27	1,60	2,00	2,45	3,00	3,98	
3	1500	0,56	0,63	0,85	1,03	1,20	1,50	1,98	2,30	4,50 3,98 3,07	
4	3000	0,46	0,54	0,62	0,80	1,00	1,25	1,50	1,86	2,10	

Примечание. Нормы времени в карте предусматривают выполнение работ по монтажу схемы обмотки статора, состоящей из одного провода в витке.

При монтаже схемы обмотки статора, состоящей из двух параллельных проводов в витке, к нормам времени применять коэффициент 1,10, из трех проводов в витке — 1,15, из четырех проводов в витке — 1,20, из пяти проводов в витке — 1,25, из шести проводов в витке — 1,30, из семи проводов в витке — 1,40.

При монтаже схемы двухслойной обмотки статора к нормам времени применять коэффициент 1,2.

При монтаже схемы обмотки ротора к нормам времени применять коэффициент 0,85.

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Электродвигатели постоянного тока	ОТСОЕДИНЕНИЕ ОБМОТКИ ЯКОРЯ ОТ КОЛЛЕКТОРА	Карта 15

Профессия: электромонтер-обмотчик и изолировщик по ремонту электрических машин

Разряд работы: 2-й (для ремонта электродвигателей мощностью до 40 кВт); 3-й (мощностью свыше 40 кВт)

Содержание работы

Изготовить и установить клинья между петушками. Распаять петушки. Поднять конны обмотки, зачистить от излишка припоя.

Количество	M	Іощность электро	двигателя, кВт,	до		
концов обмотки	3	10	40	100		
на одном петушке	Норма времени на 10 петушков, челч					
2	0,32	0,35	0,38	0,42		
4	0,35	0,39	0,42	0,46		
6	0,37	0,43	0,47	0,55		
8	0.,42	0,46	0,53	0,60		
тродвигатели оянного тока	снятие ко	ЛЛЕКТОРА	К	арта 16		
	концов обмотки на одном петушке 2 4 6 8	количество концов обмотки на одном петушке 2 0,32 4 0,35 6 0,37 8 0,42 тродвигатели СНЯТИЕ КО	количество концов обмотки на одном петушке Норма времени на 2 0,32 0,35 4 0,35 0,39 6 0,37 0,43 8 0,42 0,46 тродвигатели СНЯТИЕ КОЛЛЕКТОРА	концов обмотки на одном петушке Норма времени на 10 петушков, чел. 2 0,32 0,35 0,38 4 0,35 0,39 0,42 6 0,37 0,43 0,47 8 0,42 0,46 0,53 Тродвигатели СНЯТИЕ КОЛЛЕКТОРА К		

Содержание работы

Зафиксировать положение коллектора на валу (промаркировать). Установить приспособление и выпрессовать коллектор с вала.

Nº	Длина			Мощ	ность эл	ектродви	гателя,	кВт, до		
пози-	коллектора,	. 1	3	5	10	20	40	60	80	100
ции	мм, до		I	Іорма вр	емени на	коллек	гор, чел.	· પ		
1	100	0,24	0,30	0,34	0,38	0,44	0,48	0,52	0,60	0,65
2	200	0,29	0,36	0,41	0,46	0,55	0,60	0,63	0,68	0,75
3	300	0,34	0,42	0,48	0,55	0,65	0,70	0,73	0,82	0,8
Электродвигатели постоянного тока		T	РАЗБ	OPKA K	оллек	TOPA		к	арта 1	7

Содержание работы

Подготовить и наложить хомут на коллектор. Открепить нажимной конус и снять нажимную шайбу. Зафиксировать положение пластин, подогреть и снять комплект пластин коллектора.

	Наруж	ный диаметр і	соллектора, м	м, до	
50	70	90	120	150	200
	Норм	а времени на 1	коллектор, чел	I. - Ч	
0,30	0,35	0,40	0,47	0,50	0,60

	Электродвигатели постоянного тока		РЕМОНТ КОЛЛЕКТОРА	KTOPA					Карта 18	га 18	
Прос	Профессия: электромонтер по ремонту электрооборудования	ооборудования					Pas	ряд рас	Разряд работы — 4	4	
Ž	/	Елиница	Нагужный		7	(лина пл	астин ко	ллектора	Длина пластин коллектора, мм, до		
пози-	- Содержание работы	измерения	диаметр кол-	50	75	100	125	150	200	250	300
иин			лектора, мм, до		Норма	времень	і на един	ицу изме	Норма времени на единицу измерения, челч	елч	
-	Изготовить клин, вынуть пластину с по-	10 пластин	ı	4,0	0,55	0,65	0,73	0,82	0,91	1,10	1,25
	врежденной миканитовой изоляцией и										
	временно установить клин. Осмотреть										
	и очистить пластину и миканит. Выпра-										
	вить и облудить петушок. Вынуть клин										
	и установить пластину с изоляцией на										
	место										
7	Вынуть пластину, снять с пластины по-	10 пластин	•	09'0	0,75	06,0	1,02	1,10	1,30	1,50	1,90
	врежденную миканитовую изоляцию и										
	изготовить новую по образцу. Устано-										
	вить пластину с изоляцией на место										
33	Зачистить места повреждения и восста-	Конус	20	0,70							
	новить изоляцию конуса		8	0,75							
			8	0,80							
			120	0,85							
			150	0,00							
			200	0,95							

Электродвигатели постоянного тока	перемотка обмоті	ки якоря	Карта 19
рофессия: электромон	•	Разряд раб	оты — 3

Снять бандажи, осадить клинья и выбить их из пазов. Удалить обмотку и очистить пазы якоря. Замерить и изготовить изоляцию, уложить изоляцию в пазы якоря. Намотать секции обмотки якоря на станке, уложить в пазы, изолировать лобовые части обмотки, изготовить клинья и установить в пазы. Загрузить и выгрузить якорь из сушильной камеры при помощи подъемного механизма. Загрузить в ванну и пропитать обмотку якоря лаком, выгрузить из ванны при помощи подъемного механизма. Загрузить и выгрузить якорь (после пропитки лаком) из сушильной камеры при помощи подъемного механизма. Проверить изоляцию обмотки мегаомметром. Заготовить и уложить изоляцию пол банлажи, наложить банлажи, поипаять или заварить.

Nº	Число	Мощность электродвигателя, кВт, до								
пози-	пазов	1	3	5	10	20	40	60	80	100
ции	якоря		Норма времени на якорь, челч							
1	18	6,15	7,40	8,70	9,15	9,85	_	_	_	-
2	24	6,40	9,40	10,60	11,45	12,70	15,20	_	_	_
3	36	8,50	11,40	12,70	13,60	15,20	17,80	19,25	21,30	22,70
4	48	11,40	13,75	15,80	17,60	19,00	22,10	24,90	26,50	28,30
5	54	<u>-</u>	_	18,62	19,95	21,20	24,60	27,80	30,00	31,80
6	72	_	_	_	26,13	27.55	33,25	37,05	40,38	44,18

 Π р и м е ч а н и е. Нормы времени в карте предусматривают выполнение работ по удалению обмотки якоря без сохранения провода.

При удалении обмотки якоря с сохранением провода к нормам времени применять коэффициент 1.05.

Время на сушку якоря в сушильной камере нормами времени, приведенными в нормативной карте, не учитывается.

Электродвигатели постоянного тока	СБОРКА КОЛЛЕКТОР.	A	Карта 20
Профессия: электромон электрооборудования	тер по ремонту	Разряд ра	боты — 6

Содержание работы

Установить комплект пластин (с выверкой положения установки) и нажимной конус. Закрепить нажимный конус, надеть нажимную шайбу и закрепить коллектор. Снять с коллектора хомут. Проверить коллектор на отсутствие межвиткового замыкания.

	Наруж	ный диаметр і	коллектора, мі	м, до	
50	70	90	120	150	200
	Норм	а времени на 1	коллектор, чел	ı. - 4	
0,47	0,54	0,60	0,68	0,75	0,8

Электродвигатели постоянного тока	УСТАНОВКА КОЛЛЕКТОРА	Карта 21
Профессия: электромон	тел по пемонту Разпят	паботы — 4

электрооборудования

Содержание работы

Зачистить шейку вала и втулку. По маркировке определить положение коллектора на валу. Установить приспособление. Напрессовать коллектор на вал и закрепить èm.

No	Длина	Мощность электродвигателя, кВт, до								
пози-	коллектора,	1	3	5	10	20	40	60	80	100
ции	мм, до		1	Норма времени на коллектор, челч						
1	100	0,30	0,35	0,39	0,48	0,58	0,64	0,75	0,80	0,85
2	200	0,36	0,42	0,48	0,60	0,70	0,77	0,86	0,92	1,00
3	300	0,42	0,49	0,55	0,70	0,85	0,90	1,00	1,04	1,15
	ектродвигатели стоянного тока				ние об Ектору			К	арта	22

манин

(мошностью свыше 40 кВт)

Содержание работы

Выправить петушки коллектора, облудить петушки и концы обмотки, разобрать концы согласно схеме и присоединить их к петушкам, расклинить петушки, припаять и зачистить места пайки.

Nº	Количество концов	Мощн	Мощность электродвигателя, кВт, до					
пози-	обмотки на одном	3	10	40	100			
ции	петушке	Норма	Норма времени на 10 петушков, челч					
1	2	0,55	0,60	0,65	0,70			
2	4	0,60	0,65	0,70	0,75			
3	6	0,65	0,70	0,80	0,85			
4	8	0,75	0,80	0.90	0,95			

Профессия: электромонтер-обмотчик и изо- Разряд работы: 3-й (для ремонта электлировщик по ремонту электрических машин родвигателей мощностью до 40 кВт): 4-й (мощностью свыше 40 кВт)

Содержание работы

Проверить расклиновку концов секций в петушках. Обезжирить петушки и промазать флюсом. Обмотать асбестовой лентой концы секций по диаметру якоря и мижанитовый конус. Установить асбестовый шнур в уплотинтельную канавку на кол-лекторе. Опустить якорь в ванну, поднять уровень расплавленного припоя, пропаять коллектор. Опустить уровень припоя, поднять якорь, убрать наплывы припоя. Проверить качество пайки внешним осмотром. Произвести протяжку коллекторных болтов.

	Мощность электрод	вигателя, кВт, до	
3	10	40	100
	Норма времени н	а якорь, челч	
0,95	1,05	1,15	1,40

Электродвигатели постоянного тока	продороживание коллектора	Карта 24
Профессия: электромон по ремонту электрообор	тер Разряд ра рудования	боты — 3

Установить якорь на опоры (станок). Произвести продороживание коллектора. Продуть коллектор сжатым воздухом, проверить изоляцию между пластинами. Снять якорь с опор (станка) и уложить на стеллаж.

Nº				Длина	пласти	і коллек	тора, мм,	, до	
пози-	Способ продороживания	50	75	100	125	150	200	250	300
ции			H	Іорма вре	мени на	10 пласт	ин, чел	ч	
1	Вручную	0,140	0,170	0,200	0,230	0,250	0,280	0,310	0,340
2	На станке	0,044	0,048	0,052	0,056	0,060	0,067	0,075	0,085

Электродвигатели постоянного тока	ШЛИФОВКА КОЛ	ІЛЕКТОРА	Ка рт а 25
Профессия: электромон электрооборудования	гер по ремонту	Разряд раб	оты — 4

Содержание работы

Шлифовать коллектор с помощью специальных деревянных колодок. Продуть коллектор сжатым воздухом.

			Мощност	ь электрод	вигателя,	кВт, до		
1	3	5	10	20	40	60	80	100
			Норма вр	емени на 1	коллектор,	челч		
0,15	0,16	0,17	0,22	0,30	0,47	0,65	0,82	1,0

Электродвигатели переменного и постоянного тока	НАЛОЖЕНИЕ (ЯКОРЬ) ЭЛЕ	Карта 26	
Профессия: электромон и изолировщик по ремон машин		Разряд работы — 3 к	

Подготовить проволоку для наложения бандажа. Заготовить и установить изоляшию под бандаж. Наложить бандаж из проволоки на ротор (якорь), закрепить и пропа-

Nº		Диаметр ротора, мм, до							
пози-	Ширина бандажа, мм	100	200	300	400	500			
ции		Норма времени на бандаж, челч							
1	10	0,32	0,40	0,50	0,60	0,65			
2	20	0,44	0,55	0,70	0,85	0,90			
3	30	0,60	0,75	0,90	1,10	1,15			
4	40	0,70	0,85	1,05	1,25	1,35			
5	60	0,80	1,00	1,25	1,50	1,60			

П р и м е ч а н и е. Нормы времени в карте предусматривают выполнение работ по наложению бандажа на ротор (якорь) из проволоки диаметром 0,5 мм.
При наложении бандажа на ротор (якорь) из шнура к нормам времени применять коэффициент 0,3, при наложении бандажа из стеклобандажной ленты — 0,9.
При наложении бандажа из проволоки диаметром свыше 0,5 мм к нормам времени применять коэффициенты:

	Диаметр проволоки, мм, до	
0,8	1,0	1,2
	Коэффициент	
0,75	0,6	0,5

Электродвигатели переменного и постоянного тока	БМОТКИ СТАТОРА И) ЛАКОМ, ПРОПИТКИ	Карта 27	
Профессия: электромон и изолировщик по ремон машин		Разряд раб	оты — 2

Загрузить статор (ротор, якорь) в сушильную камеру при помощи подъемного механизма. Выгрузить статор (ротор, якорь) из сушильной камеры после просушки обмотки. Загрузить статор (ротор, якорь) в ванну с лаком для пропитки. Выгрузить статор (ротор, якорь) из ванны после пропитки. Загрузить статор (ротор, якорь) в сушильную камеру при помощи подъемного механизма. Выгрузить статор (ротор, якорь) из сушильной камеры после просушки. Удалить лак с активной части магнитопровола растворителем.

	Мощность электродвигателя, кВт, до											
1	3	5	10	20	40	60	80	100				
	Норма времени на статор, челч											
0,13	0,15	0,18	0,19	0,21	0,25	0,27	0,28	0,30				

 Π р и м е ч а н и е. Нормы времени в карте предусматривают одинарную пропитку обмотки.

На каждую последующую пропитку обмотки к нормам времени применять коэффициент 0.5.

Время на сушку в сушильной камере, пропитку обмотки в ванне и стекание лака со статора (ротора, якоря) нормами времени, приведенными в нормативной карте, не учитывается.

Электродвигатели переменного и постоянного тока	•		Карта 28
Профессия: электромон лировщик по ремонту эл		Разряд ра	боты — 2

Содержание работы

Установить статор (ротор, якорь) на рабочее место. Покрыть лобовые части обмотки электроэмалью. Снять статор (ротор, якорь) и уложить на стедлаж.

Nº		Мощность электродвигателя, кВт, до								
пози-	Способ покрытия	1	3	5	10	20	40	60	80	100
ции		Норма времени на статор, челч								
1	Кистью вручную	0,14	0,15	0,17	0,19	0,21	0,23	0,25	0,28	0,31
2	Краскораспыли- телем	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12	0,13	0,15	0,16

Электродвигатели переменного и постоянного тока	БАЛАНСИРОВКА РОТОРА (ЯКОРЯ)	Карта 29
Профессия: электромон ремонту электрооборудо		боты — 5

Установить на конец ротора (якоря) соединительную полумуфту и закрепить ее. Отрегулировать расстояние между опорами приспособления и установить ротор (якорь) на эти опоры. Соединить полумуфту балансируемого ротора (якоря) с полумуфтой привода и закрепить. Отрегулировать положение ротора (якоря) в приспособлении. Произвести балансировку ротора (якоря). Снять ротор (якорь) с опор приспособления.

Nº		Мощность электродвигателя, кВт, до							
пози-	Частота вращения, об/мин	5	10	20	40	60	80	100	
ции			Норма времени на ротор (якорь), челч						
1	750	0,54	0,68	0,87	1,06	1,35	1,70	2,12	
2	1000	0,63	0,78	0,95	1,21	1,50	1,90	2,32	
3	1500	0,71	0,92	1,18	1,49	1,88	2,27	2,77	
4	3000	0,87	1.05	1,31	1,67	2,03	2,72	3,47	

П р и м е ч а н и е. Нормы времени в карте предусматривают выполнение работ по динамической балансировке ротора (якоря).

При статической балансировке ротора (якоря) к нормам времени применять коэффициент 1.2.

Электродвигатели постоянного тока	ПЕРЕМОТКА ОБМОТКІ ПОЛЮСНОЙ КАТУШКІ		Карта 30
Профессия: электромонте лировщик по ремонту элек		Разряд ра	аботы — 3

Солержание работы

Снять изоляцию с катушки. Размотать катушку. Намотать катушку на станке, наложить изоляцию. Поместить катушку в ванну с лаком. Извлечь катушку из ванны после пропитки. Поместить катушку в сущильную камеру. Извлечь из сущильной камеры катушку после просушки. Покрыть наружную поверхность катушки эмалью.

Nº		Мощность электродвигателя, кВт, до								
пози-	Вид полюса	1	3	5	10	20	40	60	80	100
ции		Норма времени на катушку, чел. ч								
1	Главный	0,70	0,83	0,93	1,10	1,40	1,65	2,05	2,60	3,25
2	Дополнительный	0.47	0.55	0.65	0.78	1.00	1.25	1.60	1.90	2,40

Примечание. Нормы времени в карте предусматривают работы по намотке полюсной катушки круглым проводом на намоточном станке.

При намотке полюсной катушки вручную к нормам времени применять коэффициенты: при применении круглого провода — 1,3, при применении шинной меди — 1,7. Время на сушку в сушильной камере, пропитку обмотки в ванне и стекание лака

с катушки нормами времени не учитывается.

	ектродвигатели эстоянного тока	РЕМОНТ Т	РАВЕРСЫ И	щетко	ЭДЕРЖАТЕЛЯ	Ka	арта 31	
	ессия: электромон ооборудования	тер по рем	ионту		Разряд ра	оботы —	4	
N₂			Единица	М	ощность электро	двигателя	і, кВт, до	
пози-	Содержание ра	боты	измерения	5	20	60	100	
ции				Норм	на времени на едн	иси удин	ерения, челч	
1	Разобрать травер очистить и пром траверсы. Покра детали траверсы	Траверса и	0,11	0,13	0,16	0,20		
2	Собрать траверо Заменить изоляци щеткодержателя	по пальца	Палец	0,24	0,30	0,38	0,48	
3	Разобрать, очисти	ть	I	Цеткодер	жатель под разм	ер щетки	, мм	
	промыть и собрат	ъ	5x5	10x13	10x16	16x25	16x40	
	щеткодержатель		Ho	рма врем	иени на щеткодеј	ожатель, ч	іслч	
	· -		0,18	0,22	0,25	0,28	0,35	
Эл	ектродвигатели	изгото				Карта 32		
	стоянного тока		ВЛЕНИЕ МЕДНО-ГРАФИТОВОЙ Карта 32 УГОЛЬНОЙ ЩЕТКИ					
Профессия: электромонтер по ремонту электрооборудования					Разряд ра	аботы —	3	
No.					Размер щетки,	мм		
пози-	Содержание ра	боты	5x5x18	10x13x3	32 10x16x32	16x25x40	16x40x60	
ции	,			Норма	времени на щет	ку, челч		
1	Разметить щетку		0,20	0,25		0,35	0,40	
2	графитового или бруска и опилито обойме щеткоде предварительно рабочую поверхики; изготовить и токоведущий шуке и припаять на Разметить щетку большого размеробойме щеткоде и опилить ее до тразмеров	ь ее по ржателя; опилить ность щет укрепить ит к щет- конечник (из щетки ра) по ржателя	- 0,10	0,13	0,17	0,20	0,24	
Nο			Мощность	электрод	вигателя, кВт, д	0		
пози-	Содержание работы	1 :	3 5	10	20 40	60	80 100	
ции			Норма врем	ени на ко	омплект щеток,	елч		
3 1	Притереть рабочую поверхность щетки по кол- пектору; коллек- тор очистить и продуть сжатым воздухом	0,35 0,	50 0,65	0,80	1,00 1,25	1,55	1,95 2,40	

	лектродвигатели еременного тока					СТРОЙО НЫМ РО		К	арта	33
	ессия: электромонт рооборудования	гер по	ремон	ту		Pa	зряд ра	боты -	- 4	
N₂			M	І ощн ос ті	электро	двигате.	ля, кВт, д	ίο		
пози-	Содержание работы	1	3	5	10	20	40	60	80	100
ции			Но	рма врем	ени на у	стройств	о, челч			
1	Осмотреть и разобрать устройство, замыкающее обмотку ротора нако-	0,33	0,34	0,37	0,40	0,47	0,61	0,75	0,89	0,95
	ротко, промар- кировать дета- ли. Очистить, промыть и про- тереть рычаги,									
2	кулачки, кольца Собрать устройство, замыкающее обмотку ротора нако-	0,24	0,24	0,25	0,28	0,32	0,41	0,51	0,60	0,65
-	ротко, прове- рить правиль- ность сборки	و المعادد المع		*******************************						
Э.	лектродвигатели	PEM	юнт ко	OHTAKT	ного у	стройс	тва	K	арта	34
	еременного тока	элект	РОДВИІ	АТЕЛЯ	С ФАЗІ	ным ро	тором			
	ессия: электромон рооборудования	гер по	ремон	ту		Pa	зряд ра	боты -	- 3 	
Nº			, N	ощности	электро	двигате.	ля, кВт, д	ίο		,
пози-	Содержание работы	1	3	5	10	20	40	60	80	100
ции			Но	рма врем	ени на у	стройств	о, челч			
1	Осмотреть контактное устройство, отсоединить выводы обмоток ротора к кольцам, открепить и выпрессовать втулку с кольцами с вала	0,36	0,44	0,51	0,55	0,62	0,75	0,85	0,99	1,00
2	Промыть, протереть и очистить контактное устройство	0,20	0,24	0,29	0,33	0,38	0,45	0,55	0,63	0,72
3	собрать контакт- ное устройство, установить и за- прессовать втул- ку с кольцами на вал, подключить выводы обмоток ротора, прове- рить правиль- ность сборки	,	0,30	0,36	0,37	0,41	0,54	0,65	0,80	0,97

Электродвигатели постоянного тока	УСТАНОВКА ПОЛЮСА С КАТУШКАМИ	Карта 35
Профессия: электромон ремонту электрооборуд	тер по Разряд рования	аботы — 4

Очистить выводные концы катушки от изоляции, установить изоляционные прокладки и катушку на сердечник полюса. Установить прокладки и полюс, закрепить. Выверить диаметральное расстояние между полюсами, припаять и заизолировать соединения между катушками. Вывести концы катушек на клеммный щиток. Проверить полярность катушки полюса.

№ пози-	Вид полюса	Мощность электродвигателя, кВт, до									
		1	3	5	10	20	40	60	80	100	
		Норма времени на полюс, челч									
1	Главный	0,25	0,30	0,37	0,46	0,60	0,70	0,85	0,97	1,2	
2	Дополнительный	0,20	0,24	0,29	0,34	0,42	0,50	0,60	0,72	0,86	

Электродвигатели переменного тока	СБОРКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ	Карта 36
Профессия: электромон ремонту электрооборуд	тер по Разряд р ования	работы — 3

Содержание работы

Установить внутренние крышки подшипников на вал ротора электродвигателя. Запрессовать подшипники на вал ротора в горячем состоянии. Заложить смазку в подшипники и установить закрепляющие кольца. Установить ротор в статор. Установить и закрепить подшипниковые щиты и наружные крышки подшипников. Присоединить выводные концы обмотки электродвигателя, установить и закрепить клеммный щиток, установить крышку клеммного щитка и закрепить ее. Проверить правильность сборки электродвигателя.

Nº	Частота вращения, об/мин		Мощность электродвигателя, кВт, до									
пози-		1	3	5	10	20	40	60	80	100		
ции		Норма времени на электродвигатель, челч										
1	750	0,70	0,89	0,92	0,98	1,04	1,25	1,45	1,80	2,16		
2	1000	0,62	0,70	0,76	0,86	0,95	1,17	1,42	1,66	2,04		
3	1500	0,58	0,65	0,74	0,81	0,92	1,07	1,31	1,55	1,79		
4	3000	0,44	0,51	0,60	0,70	0,83	0,98	1,10	1,29	1,43		

Электродвигатели	СБОРКА	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	Карта 37		
переменного тока	ВЗРЫВОБЕ	ЗОПАСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ			
Профессия: электромон ремонту электрооборуд		Разряд работы: 3-й (д электродвигателя мо 4-й (моциностью свы	ощностью до 50 кВт);		

Запрессовать капсулы подшипников и подшипники на вал ротора электродвигателя. Заложить смазку в подшипники и установить закрепляющие кольца. Установить и закрепить наружные крышки подшипников. Установить ротор в статор. Установить и закрепить подшипниковые щиты. Установить вентилятор и колпак вентилятора на вал электродвигателя и закрепить. Установить и закрепить кожух электродвигателя. Установить и закрепить клеммный щиток и крышку клеммного щитка. Проверить правильность сборки электродвигателя.

Nº	Частота	Мощность электродвигателя, кВт, до									
пози-	вращения,	1	3	5	10	20	40	60	80	100	
ции	об/мин	Норма времени на электродвигатель, челч									
1	750	0,95	1,13	1,30	1,55	1,80	2,01	2,21	2,43	2,67	
2	1000	0,83	0,98	1,15	1,36	1,60	1,76	1,94	2,13	2,34	
3	1500	0,70	0,84	0,99	1,08	1,30	1,52	1,67	1,84	2,02	
4	3000	0,59	0,70	0,80	0,98	1,15	1,27	1,40	1,54	1,69	
	стродвигатели еменного тока	Τ .	СБОРКА С ФАЗ		РОДВИІ ОТОРОМ		[К	арта	38	

Профессия: электромонтер по ремонту электрооборудования

Разряд работы — 3

Содержание работы

Установить внутренние крышки подшипников на вал ротора. Запрессовать подшипники на вал ротора в горячем состоянии. Заложить смазку в подшипники и установить закрепляющие кольца. Установить и закрепить стопорными болтами вентилятор на валу ротора. Установить ротор в статор. Установить и закрепить подшипниковые щиты и наружные крышки подшипников. Запрессовать втулку с контактными и изоляционными кольцами на вал ротора и завернуть стопорную гайку. Установить изоляционную шайбу на торце вала ротора и закрепить. Установить и закрепить на подшипниковом щите кожух контактных колец. Присоединить провода, соединяющие контактные кольца с обмоткой ротора. Установить и закрепить на кожухе контактных колец палец с комплектом щеткодержателей; установить шетки и закрепить; присоединить провода, идущие от пускового реостата к щеткодержателям и от щеткодержателей к цеткам. Установить и закрепить клеммный циток, присоединить к нему выводы обмотки электродвигателя, установить и закрепить крышку клеммного цитка. Проверить правильность сборки электродвигателя.

№ пози- ции	Частота	Мощность электродвигателя, кВт, до									
	вращения,	1	3	5	10	20	40	60	80	100	
	об/мин	Норма времени на электродвигатель, челч									
1	750	1,10	1,34	1,51	1,86	2,14	2,60	2,84	3,09	3,47	
2	1000	1,00	1,16	1,33	1,60	1,86	2,44	2,48	2,73	3,00	
3	1500	0,84	1,03	1,13	1,28	1,61	1,94	2,14	2,39	2,55	

Примечание. Нормы времени в карте предусматривают выполнение работ по установке одного пальца с комплектом щеткодержателей.

При установке более одного пальца с комплектом щеткодержателей к нормам времени следует добавлять 0,15 ч на установку каждого последующего пальца с комплектом щеткодержателей.

Электродвигатели постоянного тока	СБОРКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА	Карта 39
Профессия: электромонт ремонту электрооборуло	тер по Разряд р	аботы — 3

Обдуть индуктор и якорь сжатым воздухом. Запрессовать подшипники на вал якоря. Вывернуть зазор в подшипниках и заложить смазку. Установить якорь в индуктор электродвигателя. Установить траверсу. Установить и закрепить подшипниковые щиты и наружные крышки. Установить и закрепить на траверсу щеткодержатели, установить цетки, подогнать по коллектору, отрегулировать усилие нажатия щеток и обдуть коллектор сжатым воздухом. Собрать и проверить внутреннюю схему электродвигателя. Проверить равномерность воздушного зазора между якорем и полюсами, измерить сопротивление изоляции. Проверить правильность сборки электродвигателя.

№ пози-		Мощность электродвигателя, кВт, до									
	Напряжение, В	1	3	5	10	20	40	60	80	100	
ции		Норма времени на электродвигатель, челч									
1	6-48	0,62	0,85	1,10	1,50	1,95	2,52	3,38	4,39	5,71	
2	110-220	0,54	0,70	0,95	1,25	1,70	2,20	2,75	3,60	4,75	
3	440-660	0,52	0,67	0,92	1,20	1,65	2,10	2,70	3,45	4,50	

Электродвигатели переменного и постоянного тока	ОКРАСКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	Карта 40
Профессия: маляр	Разряд ра	боты — 2

Содержание работы

Переместить электродвигатель на рабочее место. Окрасить электродвигатель и переместить его на стеллаж.

Nº		Мощность электродвигателя, кВт, до									
пози-	Способ окраски	1	3	5	10	20	40	60	80	100	
ции		Норма времени на электродвигатель, челч									
1	Кистью вручную	0,08	0,09	0,09	0,10	0,11	0,13	0,15	0,17	0,18	
2	Краскораспыли-	0,04	0,05	0,05	0,06	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	

3.2. ТИПОВЫЕ НОРМЫ ВРЕМЕНИ НА РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С РЕМОНТОМ ЭЛЕКТРОЛВИГАТЕЛЕЙ

Электродвигатели переменного и постоянного тока	СНЯТИЕ ПОЛУМУФТЫ (ШКИВА) С ВАЛА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	Карта 41
Профессия: электромонт ремонту электрооборудо		аботы — 3

Содержание работы

Установить электродвигатель на рабочее место. Выпрессовать полумуфту (шкив) с вала электродвигателя.

		д	иаметр вал	та, мм, до			
20	30	40	50	60	70	80	90
	Нор	ма време	ни на полу	муфту (ші	кив), челч	ī	
0.08	0,13	0,18	0,23	0,28	0,33	0,38	0,43

Электродвигатели переменного и постоянного тока	РАЗБОРКА ДИСКОВОГО ТОРМОЗА	Карта 42
Профессия: электромон ремонту электрооборудо		аботы — 3

Содержание работы

Разобрать узел ручного растормаживания. Снять крышку пружин, отвернуть регулировочную гайку, снять пружину, вывернуть шпильку и болты. Снять магнит с катушками, вынуть катушки из магнита и регулировочные шайбы из корпуса магнита. Выпрессовать втулку или шестерню и диски тормоза, отвернуть фланец тормоза.

			Мощност	ь электрод	вигателя, і	кВт, до		
1	3	5	10	20	40	60	80	100
			Норма	времени на	а тормоз, ч	елч		
0,39	0,48	0,63	0,75	0,95	1,22	1,53	1,80	2,10

переменного тока		
Профессия: электромонтер по ремонту электрооборудования	Разряд раб	оты — 2

Открепить и снять крышку щитка. Отсоединить выводы обмотки электродвигателя. Снять клеммный щиток.

Nº	Тип электро-			Мощ	ность эл	ектродви	гателя,	кВт, до		
пози-	двигателя,	1	3	5	10	20	40	60	80	100
ции	конструкция щитка		1	Норма вр	емени на	щиток,	челч	*	*	1
1	С короткозамк- нутым или фаз- ным ротором (открытый и защищенный)	0,09	0,10	0,10	0,11	0,12	0,13	0,16	0,18	0,22
2	Взрывобезопасного исполнения	0,14	0,14	0,14	0,15	0,17	0,19	0,21	0,24	0,24

Электродвигатели переменного и постоянного тока	СНЯТИЕ ВЕНТИЛЯТОРА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	Карта 44
Профессия: электромонтеремонту электрооборудова		работы — 4

Содержание работы

Отвернуть стопорные болты. Снять вентилятор с вала ротора (якоря).

			Мощност	ь электрод	вигателя, і	кВт, до		
1	3	5	10	20	40	60	80	100
			Норма вр	емени на в	ентилятор	, челч		
0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,15	0,21	0,26	0,31

Электродвигатели	частичный ремонт обмотки	Карта 45
переменного тока	CTATOPA (POTOPA)	-

Профессия: электромонтер-обмотчик и изо- Разряд работы: 2-й (для ремонта электлировщик по ремонту электрических машин родвигателей мощностью до 40 кВт); 3-й (мощностью от 41 до 100 кВт)

Содержание работы

Установить статор на рабочем месте. Разрезать шпагат или ленту и освободить от крепления лобовые части секций и соединительные провода. Разрезать соединения между катушками и фазами. Осадить клинья и выбить их из пазов. Приподнять одну сторону секций по шпагату и извлечь поврежденную секцию. Очистить пазы после удаления секции. Изготовить гильзы и торцовые прокладки и установить их в пазы. Изолировать поврежденное место секции и уложить в пазы. Уложить одну сторону приподнятых секций в пазы статора. Уложить прокладки, подогнать и забить клинья в пазы. Восстановить соединение катушек и фаз по схеме, пропаять и изолировать места соединения лакотканью и лентой. Загрузить статор в сушильную камеру. Выгрузить статор из сушильной камеры. Покрыть обмотку лаком при помощи пульверизатора. Загрузить статор в сушильной камеры.

			Мощност	ь электрод	вигателя,	кВт, до		
1	3	5	10	20	40	60	80	100
			Норма	времени н	а статор, ч	елч		
1,22	1,53	1,97	2,33	2,78	3,48	4,02	4,40	4,75

П р и м е ч а н и е. Нормы времени в карте предусматривают выполнение работ по ремонту одной секции.

При ремонте нескольких секций, лежащих рядом, на ремонт каждой последующей секции к нормам времени добавлять:

			Мощност	ь электрод	цвигателя,	кВт, до		
1	3	5	10	20	40	60	80	100
			Н	рма време	ени, челч			
0,20	0,25	0,29	0,35	0,43	0,52	0,58	0,63	0,68

При частичном ремонте обмотки ротора к нормам времени применять коэффициент 0,85.

Время на сушку обмотки статора (ротора) в сушильной камере нормами времени не учитывается.

	Электродвигатели переменного тока	СМЕНА ОБ	СМЕНА ОБМОТКИ СТЕРЖНЕВОГО РОТОРА	жневог	O POTO	PA			Карта 46	га 46	
Πpod	Профессия: электромонтер-обмотчик и изолировщик по ремонту электрических машин	вщик по ремон	нту электри	ческих м	ашин		Pa3	Разряд работы	оты —	4	
ž		Единица		M	ощность	электро,	двигател	Мощность электродвигателя, кВт, до	0		
пози-	- Содержание работы	измерения	1	3	5	10	20	40	09	80	001
ии				Норм	времен	и на еди	ницу изм	Норма времени на единицу измерения, челч	елч		
-	Установить ротор на опоры, очистить от	Ротор	0,25	0,29	0,34	0,42	0,49	09'0	9,00	0,70	08'0
	пыли и грязи, при помощи газовой го- релки распаять бандажи и снять их. рас-										
	паять схему и вынуть выводные концы										
7	Вынуть стержни из пазов ротора, очистить 10 стержней	ь10 стержней	0,02	0,02	0,03	0,05	0,07	0,09	0,11	0,13	0,15
က	назы и сомот кодержатель от изолиции Очистить стержни от изоляции, выпра-	10 стержней	0,25	0,28	0,31	0,34	66,0	0,45	0,50	0,55	09'0
4	вить их, очистить и оолудить концы шин Изготовить и наложить изоляцию на	Тоже	0,11	0,15	0,19	0,24	0,30	0,37	0,42	0,45	0,49
	стержни										
S	Изготовить прокладки (в пазы ротора и	60 пазов	0,50	0,55	0,65	0,75	0,95	1,20	1,45	1,70	1,80
	дистанционные), изоляцию на обмотко-	72 паза	0,00	3,6	5,7	0,50	1,10	1,40	2,7	2,00	07,70
	держатель, под оандажи для изоляции слоев стержней. Наложить изолянию на	90 Ha30B	8,6 8,8	8,6	3,1	3,1	1.75	2.20	2,40	3,00	3.30
	обмоткодержатель, установить прок-										
9	ладки в пазы и расправить их Vложить нижний слой стержней в пазы	60 ma308	080	8	1.20	1.50	1.90	2.50	3.00	3.40	3.70
•	ротора, установить дистанционные про-	72 паза	1,00	1,20	1,40	1,80	2,30	2,80	3,50	4,00	4,50
	кладки, наложить изоляцию в лобовых	96 пазов	1,30	1,50	1,70	2,20	2,80	3,50	4,40	2,00	2,60
	частях, уложить верхний слой стерж-	120 пазов	1,70	1,90	2,10	2,70	3,30	4,20	5,20	6,10	6,70
	нси в пазви, осмать люсовые части стяж- ными кольцами, установить дистанцион-										
,	Ные прокладки и заклинить пазы	Остор	1 20	1 40	1 60	9	2.20	260	00	3 20	7
•	итротинуть выводные концы в вал рото- ра, надеть петушки и установить пере- млики по схеме Раск папять, петупич	40104	7,1	1,40	7,00	1,70	7,70	2,20	00,00	07,0	r,
	медными клиньями, собрать и пропаять										
	схему										

Электродвигатели переменного и постоянного тока	РЕМОНТ ВЕНТИЛЯТОР ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	A	Карта 47
Профессия: электромон электрооборудования	тер по ремонту	Разряд ра	боты — 3

Выправить погнутые лопасти вентилятора. Опилить задиры и заусенцы. Очистить и окрасить вентилятор.

			Мощност	ь электрод	вигателя, і	кВт, до		
1	3	5	10	20	40	60	80	100
			Норма вр	емени на в	ентилятор	, челч		
0,17	0,19	0,21	0,26	0,37	0,58	0,80	1,03	1,24

П р и м е ч а н и е. Нормы времени в карте предусматривают выполнение работ по ремонту двухдискового вентилятора.

При ремонте однодискового вентилятора к нормам времени применять коэффициент 0.7.

Электродвигатели переменного тока	изготовление клем	ммного щитка	Карта 48
Профессия: электромон электрооборудования	тер по ремонту	Разряд рабо	оты — 3

Содержание работы

Разместить клеммный щиток на листе изоляционного материала. Вырезать клеммный щиток, опилить и снять фаски. Разметить места отверстий для выводных концов или шпилек и для крепления клеммного щитка. Просверлить отверстия. Установить и закрепить клеммные шпильки и перемычки на щитке. Произвести маркировку вывопных концов клеммного цитка.

			Мощност	ь электрод	цвигателя,	кВт, до		
1	3	5	10	20	40	60	80	100
		Н	орма време	ни на клег	ммный щи	гок, челч		
0,26	0,26	0,26	0,32	0,32	0,32	0,40	0,40	0,40
•	двигател: остоянно	и перемен- го тока	изготова	іенив лоп	ІАСТИ ВЕНТ	ГИЛЯТОРА	Кар	та 49
Профе электр	ссия: эл юобору;	ектромон пования	тер по рег	ионту		Разряд раб	боты — 3	,

Содержание работы

Разметить и вырезать лопасть вентилятора из листового железа. Опилить края лопасти, просверлить отверстия в лопасти для крепления к диску, загнуть концы лопасти под углом $90^{\rm O}$.

Mo	щность электродвигателя, кВт, д	(O
5	40	100
Н	орма времени на лопасть, челч	
0,17	0,20	0,2

Электродвигатели переменного и постоянного тока	УСТАНОВКА ВЕН ЭЛЕКТРОДВИГ		Карта 50
Профессия: электромонтер электрооборудования	по ремонту	Разряд раб	оты — 4

Зачистить и замерить шейку вала и ступицу вентилятора. Установить вентилятор на вал ротора (якоря). Завернуть стопорные болты.

			Мощност	ь электрод	вигателя,	кВт, до		
1	3	5	10	20	40	60	80	100
			Норма вр	емени на в	ентилятор	, челч		
0,10	0,10	0,11	0,12	0,13	0,17	0,21	0,25	0,30
	ектродви		УСТАН	ЮВКА КЛЕ	ммного в	ĮUTKA	Кар	та 51
		ектромон грооборуд				Разряд ра	аботы — 3	

Содержание работы

Присоединить выводные концы обмотки электродвигателя. Установить и закрепить клеммный щиток. Установить крышку клеммного щитка.

Nº	Тип электродвига-	Мощность электродвигателя, кВт, до								
пози-	теля, конструкция	1	3	5	10	20	40	60	80	100
ции	щитка			Ној	ма врем	ени на ш	иток, че.	лч		
2	С короткозамк- нутым и фаз- ным ротором (открытый и защищенный) Взрывобезопас- ного исполнения	0,20	0,20	0,21	0,21	0,23	0,26	0,29	0,33	0,36
•	одвигатели перемен- и постоянного тока		СБОРКА	диско	вого т	ормоз.	A	К	арта	52
Проф	ессия: электромон ту электрооборуд					Pa	зряд ра	боты -	- 4	

Содержание работы

Навернуть фланец тормоза, запрессовать диски, втулки или шестерню тормоза. Установить регулировочные шайбы в корпус магнита. Установить катушки в магнит. Установить магнит с катушками. Ввернуть шпильку и болты, установить пружину и навернуть регулировочную гайку. Поставить крышку пружины. Собрать и установить узел ручного растормаживания. Проверить работу дискового тормоза.

Мощность электродвигателя, кВт, до									
1	3	5	10	20	40	60	80	100	
	Норма времени на тормоз, челч								
0,55 0,70 0,85 1,10 1,30 1,60 2,00 2,50 3,10									

Электродвигатели переменного и постоянного тока	УСТАНОВКА ПОЛУМ НА ВАЛ ЭЛЕКТРОД	, ,	Карта 53
Профессия: электромон электрооборудования	гер по ремонту	Разряд ра	боты — 3

Поднести полумуфту (шкив) к валу электродвигателя, запрессовать полумуфту (шкив) на вал электродвигателя.

Диаметр вала, мм, до							
20	30	40	50	60	70	80	90
		Но	рма време	ни на полу	муфту (ш	кив), челч	I
0,10	0,15	0,20	0,24	0,30	0,34	0,39	0,44

3.3. ТИПОВЫЕ НОРМЫ ВРЕМЕНИ НА РЕМОНТ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ МОШНОСТЬЮ до 1000 кВ · А

Силовые трансформаторы	СЛИВ МАСЛА ИЗ ТРАНСФОРМАТОРА	. Карта 54
Профессия: электромон ремонту электрооборуд		яд работы — 2

Слив масла самотеком

Содержание работы

Подготовить емкость для слива масла из трансформатора. Поднять трансформатор краном и переместить к емкости. Снять заглушку сливного крана трансформатора и слить масло из трансформатора в емкость. Ввернуть пробку или установить и закрепить заглушку сливного крана трансформатора.

Норма времени, челч						
на слив первых 100 кг	на слив каждых последующих 100 кг					
0,40	0,13					

Слив масла приводным насосом

Содержание работы

Поднести насос к трансформатору и установить в рабочее положение. Присоединить приемный и выпускной шланги к насосу. Опустить приемный шланг в бак трансформатора и выпускной шланг в емкость, включить насос и перекачать масло в емкость. Выключить насос, вынуть выпускной шланг из емкости и приемный шланг из бака трансформатора, отсоединить приемный и выпускной шланги от насоса. Убрать насос на место.

Норма времени, челч						
на слив первых 100 кг	на слив каждых последующих 100 кг					
0,38	0,05					

Силовые трансформаторы	РАЗБОРКА ТРА	Карта 55	
Профессия: электромон электрооборудования	тер по ремонту	Разряд раб	боты — 3

Установить трансформатор краном на рабочем месте. Осмотреть трансформатор и выявить механические повреждения. Проверить состояние обмоток мегаомметром. Произвести полную разборку трансформатора и составить схему соединения обмоток.

No Место расположения		Место расположения Мощность трансформатора, кВ · А, до							
пози-	выводов трансформатора	25	40	63	100	250	400	630	1000
ции		Норма времени на трансформатор, че				лч			
1	На крышке	3,00	3,10	3,20	3,35	4,10	4,80	5,90	7,80
2	На баке	2,50	2,65	2,75	2,85	3,60	4,30	-	-

Силовые трансформаторы	ПРОМЫВКА И ОЧИСТКА ДЕТАЛЕЙ ТРАНСФОРМАТОРА	Карта 56		
Профессия: мойщик	Разряд работы — 1			

Содержание работы

Очистить бак трансформатора от грязи снаружи. Очистить и протереть магнитопровод и изоляторы. Промыть трансформаторным маслом бак трансформатора внутри, сердечник, расширитель, переключатель напряжения и крышку трансформатора.

Мощность трансформатора, кВ · А, до								
25	40	63	100	250	400	630	1000	
	Н	рма врем	ени на тра	нсформат	ор, челч			
1,40	1,60	1,95	2,40	3,30	4,00	5,25	6,20	

Силовые трансформаторы	Карта 57	
Профессия: электромон ремонту электрооборуд		работы — 3

Разобрать указатель уровня масла. Промыть, протереть и осмотреть детали указателя. Прогнать резьбу корпуса указателя. Изготовить прокладки. Собрать указатель уровня масла. Норма времени на указатель уровня масла — 0,25 чел.-ч.

Силовые трансформаторы	Карта 58	
Профессия: электромог ремонту электрооборуд		работы — 3

Содержание работы

Разобрать переключатель. Опилить подгоревшие контакты или заменить на новые. Собрать переключатель. Проверить работу переключателя. Норма времени на переключатель напряжения — 0,65 чел.-ч.

Силовь	не трансформаторы	ремонт изоляторов	1	Ка рта 59		
	ессия: электромог рооборудования	тер по ремонту Ра	азряд рабо	ты — 3		
Nº пози- Содержание работы			Норма времени на 3 изоляторя челч			
цин				35 kB		
1 2	Установить прок	ы и очистить фланцы ладки между фланцами гзакрепить натяжные скобы	0,17 0,25	0,32 0,25		
3	Приготовить спе	циальную массу для армировки армировать изоляторы	0,34	0,42		
4	Открепить и сня изоляторов в су	ть натяжные скобы после сушки шильной камере, очистить ыишка массы и покрыть места	0,45	0,50		
	Итого		1,21	1,49		

Силовые трансформаторы	НАМОТКА КАТУШКИ		Карта 60
Профессия: электромон лировщик по ремонту тр		Разряд ра	боты — 3

Подвести и установить бухту с проводом на стойку. Установить и закрепить шаблон на намоточном станке. Установить цилиндр катушки трансформатора на шаблоне. Изготовить уравнительную и межслойную изолицию из электрокартона и кабельной бумаги. Изготовить прокладки для межслойной изоляции. Обрезать клинья по высоте катушки и обернуть их кабельной бумагой. Намотать катушку — с выгибом отводов и креплением их, рихтовкой провода, установкой прокладок, клиньев, уравнительной и межслойной изоляции, наложением бандажа катушки в процессе намотки. Снять катушку со станка, открепить и снять шаблон.

№ пози- ции	Обмотка цилиндрическая	Напря- жение тран- сфор-		N	І ощності	ь трансфо	орматора	, кВ'А, д	o	
	1	матора,	25	40	63	100	250	400	630	1000
		кB			Норма в	ремени н	а катуш	су, челч		
1 2 3	Низкого напряжения	0,230 -0,400 0,525	0,95 - -	0,85 - -	0,73 0,97 -	0,78 1,10	1,00 1,30	1,20 1,50 2,10	- 3,10	-
4 5	Двухходовая низкого напряжения	0,230 0,400	-	-	-	-	-	-	2,70 3,40	-
6 7	Непрерывная низкого напряжения	0,230 0,400	-	-	-	-	-	-	-	13,7 15,6
8 9 10 11	Высокого напряжения	3 6 10 35	2,30 3,40	1,80 - -	1,50 2,30	1,30 1,60 2,40	1,60 2,20	1,70 2,45	2,15 2,65 5,40	-
12 13	Непрерывная высокого напряжения	6 10	-	-	-	-	-	7,90 8,80	9,00 9,90	15,8 17,6

 Π р и м е ч а н и е. Нормы времени в карте предусматривают выполнение работ по намотке обмоток с одним проводом без укладки провода на ребро.

При намотке обмоток катушек низкого напряжения с укладкой провода на ребро к нормам времени применять коэффициент 1,2.

При намотке обмоток двумя параллельными проводами к нормам времени применять коэффициент 1,2; при намотке тремя параллельными проводами — 1,3.

При намотке обмоток с отпайками для регулирования напряжения по симметричной схеме к нормам времени применять коэффициент 1,3.

Силовые трансформаторы	ПРОПИТКА КАТУШКИ ЛА ДО И ПОСЛЕ ПРО		Карта 61
Профессия: электромон лировщик по ремонту т		Разряд ра	боты — 2

Перемотать и установить катушку в сушильную камеру. Вынуть катушку из сушильной камеры. Загрузить катушку в ванну с лаком для пропитки. Вынуть катушку из ванны. Установить катушку в сушильную камеру после пропитки. Вынуть катушку из камеры после сушки и переместить к месту сборки трансформатора.

Мощность трансформатора, кВ · А, до										
25	40	63	100	250	400	630	1000			
		Норма в	ремени на	катушку,	челч					
0,19	0,20	0,21	0,23	0,25	0,27	0,29	0,32			

Примечание. Время на сушку в сущильной камере, пропитку в ванне и стекание лака с катушки нормами времени, приведенными в карте, не учитывается.

Силовые трансформаторы	СБОРКА ТРАНО	Карта 62	
Профессия: электромон электрооборудования	тер по ремонту	Разряд раб	оты — 3

Содержание работы

Произвести сборку трансформатора. Проверить целостность и состояние изоляции обмоток.

№ Место расположения		Мощность трансформатора, кВ ' А, до							
пози-	выводов трансформатора	25	40	63	100	250	400	630	1000
ции			Норма времени на трансформатор, челч						
1	На крышке	7,78	8,18	8,88	9,52	10,78	12,98	16,64	21,10
2	На баке	6,88	7,38	8,18	8,62	9,92	11,28	-	-

Силовые трансформаторы	ЗАПОЛНЕНИЕ ТРАНСФОРМАТОРА МАС	слом	Карта 63
Профессия: электромо ремонту электрообору	онтер по Разр гдования	ряд рабо	оты — 2

Заполнение самотеком

Содержание работы

Поднять трансформатор краном, переместить к месту заполнения и установить. Поднять краном емкость с маслом и переместить к трансформатору. Заполнить трансформатор маслом. Переместить емкость с маслом, опустить и установить на место.

Норма времени н	а трансформатор, челч
на заполнение первых 100 кг	на заполнение каждых последующих 100 кг
0,30	0,08

Заполнение приводным насосом

Содержание работы

Поднести насос к трансформатору и установить в рабочее положение. Присоединить приемный и выпускной шланги к насосу, опустить приемный шланг в емкость, а выпускной шланг в бак трансформатора. Включить насос и заполнить бак трансформатора маслом. Выключить насос, вынуть приемный шланг из емкости, а выпускной шланг из бака трансформатора, отсоединить приемный и выпускной шланги от насоса. Убрать насос на место.

Норма времени на	а трансформатор, челч
на заполнение первых 100 кг	на заполнение каждых последующих 100 кг
0,38	0,05

Силовые трансформаторы	ОКРАСКА ТРАНСФОРМАТОРА	Карта 64
Профессия: маляр	Разряд ра	боты — 2

Содержание работы

Переместить трансформатор на рабочее место. Окрасить кистью фланцы изоляторов. Установить на неокрашиваемые части защитные колпаки. Окрасить трансформатор краскораспылителем. Снять защитные колпаки. Протереть ветошью неокрашиваемые части. Переместить трансформатор на место сушки.

Мощность трансформатора, кВ · А, до									
25	40	63	100	250	400	630	1000		
	Но	рма врем	ени на тра	нсформат	ор, челч				
0,22	0,22	0,22	0,28	0,28	0,32	0,36	0,40		

3.4. ТИПОВЫЕ НОРМЫ ВРЕМЕНИ НА РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С РЕМОНТОМ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ

Силовые трансформаторы	РЕВИЗИЯ ТРАНО	Карта 65		
Профессия: электромон электрооборудования	тер по ремонту	Разряд рабо	оты — 4	

Содержание работы

Установить трансформатор на рабочем месте краном. Осмотреть трансформатор и выявить механические повреждения. Проверить состояние обмоток мегаомметром. Отсоединить выводы трансформатора. Открепить и снять расширитель. Открепить и снять крышку и прокладку бака трансформатора. Составить схему соединения обмоток. Снять изоляторы трансформатора. Вынуть сердечник трансформатора из бака. Промыть сердечник и внутреннюю поверхность бака трансформаторным маслом. Проверить крепление контактов. Проверить состояние изоляции стяжных болтов мегаомметром. Опустить сердечник трансформатора в бак. Установить изоляторы трансформатора. Установить прокладку и крышку бака трансформатора. Закрепить крышку бака трансформатора. Присоединить выводы трансформатора. Установить и закрепить расширитель.

Nº	Место расположения	Мощность трансформатора, кВ · А, до								
пози-	выводов трансформатора	25	40	63	100	250	400	630	1000	
ции		Норма времени на трансформатор, челч								
1	На крышке	2,6	2,8	3,1	3,4	3,9	4,3	5,1	9,1	
2	На баке	3,1	3,3	3,6	4,0	4,8	5,2	-	-	

Силов	вые трансформаторы	горы ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИОННЫХ ШАЙБ И ЦИЛИНДРОВ					Карта 66			
	ессия: электромон рооборудования	тер по	ремон	ту		Pa	зряд ра	боты -	- 2	
Nο	Содержание	Единица		M	ощность	трансфо	рматора,	κВ ' А,	цо	
пози-	операции	изме-	25	40	63	100	250	400	630	1000
ции	по элементам	рения		Норма	времен	на един	ницу изм	ерения, ч	іслч	
1	Изготовить изоляци- онные шайбы для верхнего и нижнего ярма трансформатор		0,05	0,05	0,06	0,07	0,08	0,08	0,09	0,10
2	Изготовить изоляци- онные цилиндры для стержней маг- нитопровода	шт.	0,20	0,24	0,28	0,34	0,48	0,57	0,68	0,80
3	Изготовить проклад- ки для клиньев из прессшпана	10 шт.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
4	Изготовить проклад- ки для консолей ярма трансформа- тора из прессшпана	шт.	-0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07	0,08
5	Изготовить изоляци- онные шайбы для стяжных шпилек	10 шт.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
6	Изготовить проклад- ки из резины для фланца изолятора, расширителя и пе- реключателя на- пряжения	10 шт.	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

3.5. ТИПОВЫЕ НОРМЫ ВРЕМЕНИ НА РЕМОНТ СВАРОЧНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ И ТРАНСФОРМАТОРОВ

Сварочные генераторы	РАЗБОРКА СВАРОЧНОІ (БЕЗ РЕГУЛИРУЮЩЕІ		Карта 67
Профессия: электромон электрооборудования	тер по ремонту	Разряд раб	оты — 3

Содержание работы

Отсоединить от клеммного щитка провода, идущие от траверсы. Открепить и снять наружные крышки подшипников, подшипниковые щиты. Вынуть якорь из корпуса генератора. Отвернуть нажимные гайки, крепящие подшипники на валу якоря. Снять внутренние крышки подшипников с вала якоря. Открепить и снять траверсу. Открепить и снять пальцы щеткодержателей с траверсы.

Норма времени на генератор — 1.72 чел.-ч.

П р и м е ч а н и е. Норма времени в карте предусматривает разборку сварочного генератора без снятия регулирующего реостата.

При снятии регулирующего реостата к нормам времени добавлять 0,2 ч.

Сварочные генераторы	РЕМОНТ КАТУШКИ ГЛАВНОГО	полюса	Карта 68
Профессия: электромон электрооборудования	тер по ремонту	Разряд раб	боты — 3

Содержание работы

Снять изоляцию, распаять соединения между полюсными катушками. Открепить и снять полюс с катушкой. Снять катушку с полюса и определить количество витков в катушке. Изготовить шаблон для намотки катушки. Намотать катушку с креплением витков лентой. Поместить катушку в ванну с лаком. Извлечь катушку из ванны после пропитки. Поместить катушку в сушильную камеру. Извлечь катушку из сушильной камеры после просушки. Проверить состояние изоляции метаомметром. Покрыть наружную поверхность катушки эмалью. Изготовить цимпиндр, надеть и временно закрепить его на полюсе. Изготовить прокладки для катушки. Установить нижнюю прокладку, чадеть на полюс катушку и установить верхнюю прокладку. Установить и закрепить полюс с катушкой на корпусе генератора. Соединить выводы катушки по схеме, пропаять и заизолировать места соединения.

Норма времени на катушку — 4,52 чел.-ч.

П р и м е ч а н и е. Время на сушку катушки главного полюса, пропитку в ванне и стекание лака с катушки нормой времени не учитывается.

Сварочные генераторы	РЕМОНТ КАТУШКИ ДОПОЛ	пнительного полюса	Карта 69
Профессия: электро	омонтер по ремонту ия	Разряд работ	ы — 3

Снять изоляцию, распаять соединения между полюсными катушками. Открепить и снять полюс с катушкой. Снять катушку с полюса. Растянуть провод катушки по продольной оси. Определить место повреждения изоляции провода. Снять старую прокладку между витками, изготовить и установить новую. Сжать провод катушки по продольной оси. Поместить катушку в ванну с лаком. Извлечь катушку из ванны после пропитки. Поместить катушку в сушильную камеру. Извлечь катушку из сушильной камеры после просушки. Проверить состояние изоляции катушки мегаом-метром. Изготовить пильзу, установить и закрепить ее на полюсе. Изготовить прокладки для катушки. Установить нижнюю прокладку, надеть на полюс катушку и установить верхнюю прокладку. Установить и закрепить полюс с катушкой на корпусе генератора. Соединить выводы катушки по схеме, пропаять и заизолировать места соединения.

Норма времени на катушку — 3,65 чел.-ч.

П р и м е ч а н и е. Время на сушку катушки дополнительного полюса, пропитку в ванне и стекание лака с катушки нормой времени не учитывается.

Сварочные генераторы	СБОРКА СВАРОЧНОГО ГЕНЕРАТОРА (БЕЗ РЕГУЛИРУЮЩЕГО РЕОСТАТА)	Карта 70
Профессия: электромон ремонту электрооборудо		оботы — 3

Содержание работы

Установить и закрепить пальцы щеткодержателей на траверсе. Установить и закрепить цеткодержатели со цетками на пальцах траверсы. Установить и закрепить траверсу. Надеть внутренние крышки подшипников на вал якоря, заложить в подшипники смазку и запрессовать подшипники на вал якоря. Закрепить подшипники на валу якоря нажимными гайками. Установить якорь в корпус генератора. Установить и закрепить подшипниковые щиты, наружные крышки подшипников. Присоединить к клеммному щитку провода, идущие от траверсы. Проверить правильность сборки генератора и опробовать его работу под нагрузкой.

Норма времени на генератор — 3.80 чел.-ч.

 Π р и м е ч а н и е. Норма времени в карте предусматривает выполнение работ по сборке сварочного генератора без опиловки щеток по окну щеткодержателя, подгонки щеток по коллектору и без установки регулирующего реостата.

При опиловке щетки по окну щеткодержателя к нормам времени добавлять 0,18 ч; при подгонке щетки по коллектору добавлять 0,06 ч на каждую щетку.

При установке регулирующего реостата к норме времени добавлять 0,3 ч.

Сварочные трансформаторы	РАЗБОРКА СВАРОЧНОГО	ТРАНСФОРМАТОРА	Карта 71
Профессия: электро электрообс		Разряд рабо	ты — 2

Открепить и снять крышку трансформатора. Отсоединить выводные концы катушек высокого и низкого напряжения от клеммного щитка, разъединить катушки. Открепить и снять гайки стяжных шпилек, верхнее ярмо магнитопровода, катушки высокого и низкого напряжения с серпечника магнитопровода.

Норма времени на разборку сварочного трансформатора без встроенного регуля-

тора — 1.53 чел.-ч.

Норма времени на разборку сварочного трансформатора со встроенным регулятором — 1,92 чел.-ч.

Сварочные трансформаторы	РАЗБОРКА РЕГУЛЯТОРА		Карта 72
Профессия: электромон электрозборудования	тер по ремонту Ра	зряд раб	боты — 2

Содержание работы

Открепить и снять рукоятку регулятора. Отсоединить провода регулятора от клеммного щитка. Открепить и снять кожух регулятора. Открепить пружины. Снять подвижную часть магнитопровода, катушку со стержня магнитопровода, магнитопровод со стержнем, изолящонный цилиндр со стержнем магнитопровода.

Норма времени на разборку регулятора, не встроенного в сварочный трансфор-

матор, - 0,98 чел.-ч.

Норма времени на разборку регулятора, встроенного в сварочный трансформатор, — 1,18 чел.-ч.

Сварочные трансформаторы	НАМОТКА КАТУШ И РЕГУЛ	КИ ТРАНСФОРМАТОРА ПТОРА	Карта 73
Профессия: электромон и изолировщик по ремонаторов	тер-обмотчик нту трансфор-	Разряд ра	боты — 3

Содержание работы

Установить и закрепить шаблон на намоточном станке. Установить цилиндры катушки на шаблоне. Намотать катушку и снять ее с шаблона. Поместить катушку в ванну с лаком. Извлечь из ванны после пропитки. Поместить катушку в сушильную камеру. Извлечь катушку из сушильной камеры после просушки. Проверить состояние изоляции катушки мегаомметром. Присоединить (припаять) наконечники к выволновать их.

Норма времени на сварочный трансформатор — 9,0 чел.-ч, на регулятор —

7,5 чел.-ч.

Сварочные трансформаторы СБОРКА РЕГУЛЯТОРА			Карта 74
		Разряд ра	боты — 3

Установить на стержень магнитопровода изоляционный цилиндр. Установить магнитопровод со стержнем, затем катушку на стержень магнитопровода, далее — подвижную часть магнитопровода. Установить и закрепить пружины. Присоединить провода регулятора к клеммному щитку. Установить и закрепить кожух регулятора. Установить и закрепить рукоятку регулятора.

Норма времени на сборку регулятора, не встроенного в сварочный трансформа-

тор, — 1,30 чел.-ч.

Норма времени на сборку регулятора, встроенного в сварочный трансформатор, — 1.56 чел.-ч.

Сварочные трансформаторы	СБОРКА СВАРОЧНОГО Т	РАНСФОРМАТОРА	К арта <i>7</i> 5
Профессия: электромон электрооборудования	тер по ремонту	Разряд рабо	оты — 2

Содержание работы

Надеть катушки высокого и низкого напряжения на сердечник магнитопровода. Установить верхнее ярмо магнитопровода и закрепить его гайками стяжных шпилек. Соединить катушки по схеме. Пропаять места соединения и заизолировать их. Присоединить выводные концы катушек высокого и низкого напряжения к клеммному щитку. Установить кожух и крышку трансформатора. Испытать сварочный трансформатор.

Норма времени на сборку сварочного трансформатора без встроенного регуля-

тора — 3,26 чел.-ч.

Норма времени на сборку сварочного трансформатора со встроенным регулятором — 4,10 чел.-ч.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая часть	3
Характеристика оборудования, приспособлений, инструмента	5
2. Организация труда	6
3. Нормативная часть	19
3.1. Типовые нормы времени на ремонт электродвигателей переменного и	
постоянного тока мощностью до 100 кВт	19
Карта 1. Наружный осмотр и установление основных технических характері	истик
электродвигателя перед разборкой	
Карта 2. Очистка электродвигателя перед разборкой	
Карта 3. Разборка электродвигателя с короткозамкнутым ротором	
Карта 4. Разборка электродвигателя взрывобезопасного исполнения	
Карта 5. Разборка электродвигателя с фазным ротором	
Картаб. Разборка электродвигателя постоянного тока	
Карта 7. Снятие полюса с катушкой	22
К а р т а 8. Промывка и протирка деталей и узлов электродвигателя после разбо	орки22
Карта9. Дефектация и составление ведомости дефектов	22
Карта 10. Демонтаж схемы обмотки статора (ротора)	23
К а р т а 11. Заготовка изоляции и гильзовка пазов статора (ротора)	24
К а р т а 12. Намотка секций статора (ротора) на намоточном станке	24
Карта 13. Укладка секций в статор (ротор)	25
К а р т а 14. Монтаж схемы обмотки статора (ротора)	26
К а р т а 15. Отсоединение обмотки якоря от коллектора	
Карта 16. Снятие коллектора	27
Карта 17. Разборка коллектора	27
Карта 18. Ремонт коллектора	28
Карта 19. Перемотка обмотки якоря	29
Карта 20. Сборка коллектора	
Карта 21. Установка коллектора	30
Карта 22. Присоединение обмотки к коллектору	
Карта 23. Присоединение обмотки к коллектору в ванне	
Карта 24. Продороживание коллектора	
Карта 25. Шлифовка коллектора	31

Карта 26. Наложение бандажа на ротор (якорь) электродвигателя	32
К а р т а 27. Сушка, пропитка обмотки статора (ротора, якоря) лаком, сушка после	e
пропитки	33
К а р т а 28. Покрытие лобовых частей обмотки статора (ротора, якоря)	
электроэмалью	33
Карта 29. Балансировка ротора (якоря)	34
Карта 30. Перемотка обмотки полюсной катушки	34
Карта 31. Ремонт траверсы и щеткодержателя	35
Карта 32. Изготовление медно-графитовой или угольной щетки	35
Карта 33. Ремонт замыкающего устройства электродвигателя с фазным роторог	
Карта 34. Ремонт контактного устройства электродвигателя с фазным ротором	36
Карта 35. Установка полюса с катушками	37
Карта 36. Сборка электродвигателя с короткозамкнутым ротором	37
Карта 37. Сборка электродвигателя взрывобезопасного исполнения	38
Карта 38. Сборка электродвигателя с фазным ротором	38
Карта 39. Сборка электродвигателя постоянного тока	39
Карта 40. Окраска электродвигателя	3 9
3.2. Типовые нормы времени на работы, связанные с ремонтом электродвигателей	40
Карта 41. Снятие полумуфты (шкива) с вала электродвигателя	40
Карта 42. Разборка дискового тормоза	
Карта 43. Снятие клеммного щитка	
Карта 44. Снятие вентилятора электродвигателя	41
Карта 45. Частичный ремонт обмотки статора (ротора)	42
Карта 46. Смена обмотки стержневого ротора	43
Карта 47. Ремонт вентилятора электродвигателя	44
Карта 48. Изготовление клеммного щитка	44
Карта 49. Изготовление лопасти вентилятора	44
Карта 50. Установка вентилятора электродвигателя	
Карта 51. Установка клеммного щитка	45
Карта 52. Сборка дискового тормоза	45
Карта 53. Установка полумуфты (шкива) на вал электродвигателя	46
3.3. Типовые нормы времени на ремонт силовых трансформаторов мощностью до 1000 кВ·А	46
Карта 54. Слив масла из трансформатора	46
Карта 55. Разборка трансформатора	
К а р т а 56. Промывка и очистка деталей трансформатора	
Карта 57. Ремонт указателя уровня масла	
Карта 58. Ремоит переключателя напряжения	48

Карта 59. Ремонт изоляторов	48
Карта 60. Намотка катушки	49
Карта 61. Пропитка катушки лаком и сушка до и после пропитки	50
Карта 62. Сборка трансформатора	50
Карта 63. Заполнение трансформатора маслом	51
Карта 64. Окраска трансформатора	51
3.4. Типовые нормы времени на работы, связанные с ремонтом силовых	
трансформаторов	52
Карта 65. Ревизия трансформатора	52
Карта 66. Изготовление изоляционных шайб и цилиндров	52
3.5. Типовые нормы времени на ремонт сварочных генераторов и трансформа	торов53
K а р $_{\rm T}$ а 67. Разборка сварочного генератора (без регулирующего реостата)	53
Карта 68. Ремонт катушки главного полюса	53
Карта 69. Ремонт катушки дополнительного полюса	54
К а р т а 70. Сборка сварочного генератора (без регулирующего реостата)	54
Карта 71. Разборка сварочного трансформатора	55
Карта 72. Разборка регулятора	55
Карта 73. Намотка катушки трансформатора и регулятора	55
Карта 74. Сборка регулятора	56
Карта 75. Сборка сварочного трансформатора	56

Нормативно-производственное издание

ТИПОВЫЕ НОРМЫ ВРЕМЕНИ НА РЕМОНТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ, СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ, СВАРОЧНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ И ТРАНСФОРМАТОРОВ

Редактор *Н.Л. Комарова*Худож. редактор *В.П. Рафальский*Техн. редакторы *А.В. Кузюткина, Э.И.Трахтенберг*Корректор *Г.М. Гапенкова*Оператор *С.И. Лалетина*

Работа подготовлена на ПЭВМ в редакции нормативных материалов по труду

ОИБ № 3829

Сдано в набор 18.10.89. Подписано в печать 02.07.90. Формат 60х84 1/16. Бумата кн.-журн. Гаринтура Таймс. Печать офсетная. Усл. печ.л.3,72/3,95 усл. кр.-отт. Уч.-иэд.л. 3,82. Тираж 54000 экз. Заказ 562. Цена 75 к. Изд. № 6890

Издательство "Экономика", 121864, Москва, Г-59, Бережковская наб., 6.

Типография им. Котлякова надательства "Финансы и статистика" Госкомпечати СССР. 195273, Ленинград, ул. Руставели, 13.